



令和元年9月21日
帯広開発建設部

利別川における水質事故の発生について（第2報）

～利別川に流出した重油の流出防止及び回収作業を実施しています～

9月20日に本別町に所在する製糖工場から重油が利別川支川のホロナイ川（北海道管理区間）を経由して利別川（国管理区間）に流出する水質事故が発生したところです。

当部では、20日中にホロナイ川及び利別川においてオイルフェンス等の設置を行い、重油の流出防止に努めているほか、20日から24時間体制で重油の回収を行っています。

【重油流出対策（3地点）】

1. ホロナイ川地点（利別川合流点）
 - ・オイルフェンス設置済み
 - ・オイル吸着マット設置済み
2. 利別川 高島頭首工地点
 - ・オイルフェンス設置済み
 - ・オイル吸着マット設置済み
3. 利別川 川合大橋
 - ・オイルフェンス設置済み
 - ・オイル吸着マット設置済み

※ホロナイ川、高島頭首工地点では、24時間体制で重油の回収作業を実施中

【水質調査（5地点）】

- ・利別川4地点、十勝川1地点において水質調査を実施（結果は分析中）

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部 （電話 0155-24-4102）


公物管理課 課長 松本 一紀（内線 341）

公物管理課 上席管理専門官 米川 高広（内線 373）

帯広開発建設部ホームページ <https://www.hkd.mlit.go.jp/ob/index.html>



別紙



地理院地図(電子国土Web)



地理院地図(電子国土Web)



地理院地図(電子国土Web)