



## 管内の国道の通行止めについて（第6報）

令和3年3月2日、小樽開発建設部管内で発生した雪崩により、国道2路線2区間の通行止めを実施しておりますので、お知らせいたします。

現在、降雪が落ち着いてきたことから、被災箇所を含む全線の道路点検中です。

なお、通行止め解除は、安全の確認後となるため、改めてお知らせします。

道路利用者の皆様には大変御迷惑をおかけしますが、御理解と御協力をいただきますよう、よろしくお祈いします。

### 記

○令和3年3月3日（水）6：30現在の管内における通行止め区間及び迂回路は別紙のとおりです

最新の道路通行規制情報は、「北海道地区道路情報」を御覧ください。

アドレス (<https://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp>)

その他、「北海道開発局道路情報」のTwitterでも情報提供しております。



国土交通省北海道開発局道路情報

Twitter 二次元コード

### 【問い合わせ先】

国土交通省 北海道開発局 小樽開発建設部

道路計画課長

佐々木 博一

電話 0134-23-5229

広報官

古木 崇史

電話 0134-23-9910

小樽開発建設部ホームページアドレス

<https://www.hkd.mlit.go.jp/ot/>



令和3年3月3日6:30現在の小樽開発建設部管内の通行止め区間  
(国道2路線2区間)について

- ①国道5号 共和町国富～仁木町大江3丁目 L=12.5km  
通行止め時間 令和3年3月2日(火)10:30～  
通行止め理由 雪崩のため  
人的被害 車両1台被災、けが人無し  
被災規模 1箇所  
雪崩の体積 約1,100m<sup>3</sup>程度  
(延長35m程度、幅15m、高さ4m程度)  
進捗状況 除雪作業中、道路点検中  
・3月2日  
14:00～ 専門家による詳細調査を実施  
17:00～ 除雪作業を実施  
・3月3日  
6:00～ 道路点検中  
解除見込み 未定
- ②国道393号 小樽市朝里川温泉～赤井川村常盤 L=13.4km  
通行止め時間 令和3年3月2日(火)13:45～  
通行止め理由 雪崩のため  
人的被害 無し  
被災規模 1箇所  
雪崩の体積 約210m<sup>3</sup>程度  
(延長40m程度、幅3.5m、高さ3m程度)  
進捗状況 除雪作業中、道路点検中  
・3月2日  
15:30～ 専門家による詳細調査を実施  
17:00～ 除雪作業を実施中  
・3月3日  
6:00～ 道路点検中  
解除見込み 未定

# 小樽開発建設部管内 通行止め箇所図

路線名	通行止め区間	規制時間	備考
①国道5号	国道5号 岩内郡共和町国富～余市郡仁木町大江3丁目 L=12.5km	3月2日(火) 10:30～	
②国道393号	国道393号 小樽市朝里川温泉～余市郡赤井川村常盤 L=13.4km	3月2日(火) 13:45～	

