



令和元年8月30日

しのめ 留萌川・東雲排水機場の故障と対応について

しのめ
留萌川・東雲排水機場に設置されている2台の排水ポンプのうち1台において故障が確認され、稼働出来ないことが判明しました。残り1台については詳細点検を至急行います。
故障原因や復旧の目処については現在調査中ですが、排水ポンプが復旧するまでの間は、北海道開発局が保有する排水ポンプ車等を配備し対応します。

記

しのめ
留萌川・東雲排水機場（最大排水量毎秒4 m³）について、8月の点検を実施したところ、2台の排水ポンプのうち1台（2号ポンプ：排水能力毎秒2 m³）において、ポンプ本体の故障が確認され、稼働できないことが判明しました。残り1台については詳細点検を至急行います。

故障原因や復旧の目処については現在調査中です。

復旧するまでの対応として、当部及び他開発建設部が保有している排水ポンプ車をしのめ東雲排水機場に配備するなど、緊急的な運用を行うことで対応します。

しのめ ※東雲排水機場の概要

しのめ
留萌開発建設部が管理するしのめ東雲排水機場（留萌市東雲町1丁目66-1）は、内水を留萌川に排水（最大毎秒4 m³）することを目的とした施設です。（別紙「位置図」・「平面図」参照）

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 留萌開発建設部
治水課 課長 齊藤 仁史 (0164-43-5515 内線291)
施設整備課 課長 石木田 秀富 (0164-42-2368 内線411)

留萌開発建設部ホームページ <https://www.hkd.mlit.go.jp/rm/>

公式ツイッター-Twitter アカウント @mlit_hkd_rm



1. 東雲排水機場 位置図



2. 東雲排水機場 平面図

