

法面上部、崩壊前の様子



崩壊斜面の全景

法面上部、崩壊後の様子



岩盤崩壊により不安定化



崩壊後の法面調査



二度目の崩壊

令和4年3月の崩壊により残留した法面上部の岩塊の処理準備を進めていたところ、令和4年4月17日に二度目の岩盤崩壊が発生。崩壊土砂は片側交互通行により確保していた緩衝帯に収まったが、残る岩塊の不安定化・災害の発生が懸念されたため再び通行止めを実施した。