

令和5年9月19日  
札幌開発建設部

## 管内国道の通行止めについて（第2報）

現在、通行止めを実施しております、国道231号石狩市浜益区について、お知らせいたします。

専門家による現地調査を行った結果、除去が必要な浮き石が確認されたことから、明朝より除去作業を行います。このため本日中の通行止め解除は困難となりました。なお、通行止め解除など、今後の見通しにつきましては、改めてお知らせします。引き続き、道路利用者の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。

9月19日（火）21時00分現在の札幌開発建設部管内における国道の通行止め区間について

### ① 国道231号

- 1) 通行止め区間：【変更前】石狩市浜益区浜益～石狩市浜益区群別 L=4.2km  
【変更後】石狩市浜益区浜益～石狩市浜益区浜益 L=0.19km
- 2) 通行止め日時：9月19日（火）2：15～解除未定
- 3) 通行止め理由：落石のため
- 4) 災害規模：落石径（車道部）80cm×70cm×60cm程度、（外側線部）60cm×60cm×40cm程度
- 5) 迂回路：【変更前】R451～R275～R233 L=113.6km  
【変更後】R451～R275～道道増毛稲田線 L=108.7km

※人的物損被害無し

※道路の通行規制情報はこちらをご覧ください。

「道路情報提供システム」 <http://www.road-info-prvs.mlit.go.jp/roadinfo/>



※国道の通行止めに関する情報はツイッターでもお知らせしています。

「札幌開発建設部 Twitter」 [https://twitter.com/mlit\\_hkd\\_sp](https://twitter.com/mlit_hkd_sp)



「札幌開発建設部道路情報 Twitter」 [https://twitter.com/hkd\\_mlit\\_roadsp](https://twitter.com/hkd_mlit_roadsp)



### 【問合せ先】

国土交通省 北海道開発局 札幌開発建設部

道路防災推進官 田名部 一馬（電話番号 011-611-0246 ダイヤルイン）

広報官 古木 崇史（電話番号 011-611-0279 ダイヤルイン）

札幌開発建設部ホームページ <https://www.hkd.mlit.go.jp/sp/>



# 通行止め箇所図



日時	R5	9 / 19	AM / PM	2:15	～	開通未定
通行規制区間	一般国道 231号 KP = 71.9 ～ KP = 72.09 L = 0.19 Km 浜益区 浜益 ～ 浜益区 浜益 全面通行止					
迂回路	浜益区 451号交点 $\longleftrightarrow$ R451 52.6 新十津川町 275号 神社前交点 $\longleftrightarrow$ R275 18.4 北竜町 道道交点 $\longleftrightarrow$ 道道 増毛稲田線 37.7 増毛町 L = 108.7 km					



写真①\_9 / 19 落石状況  
落石径 80cm × 70cm × 60cm程度



写真②\_9 / 19 落石状況  
落石径 60cm × 60cm × 40cm程度



写真③\_9 / 19 現地調査状況



写真④\_斜面部の浮き石状況