

管内通行止めの状況について（第1報）

令和6年4月9日から網走開発建設部では落石により国道1路線1区間の通行止めを実施しています。

現在、現地の状況については調査及び点検を実施しており、通行止め解除の見通しは未定ですが、状況が分かり次第改めてお知らせいたします。

道路利用者の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

記

4月9日（火）17時00分現在の管内通行止め区間及び迂回路は、別添の通りです。

① 国道334号

通行止め区間：斜里郡斜里町字岩尾別～斜里郡斜里町ウトロ東
L=3.1km（上下線）

通行止め日時：令和6年4月9日（火）16：30～解除未定

通行止め理由：落石のため

最新の道路通行規制情報は、「道路情報提供システム」を御覧ください。

アドレス (<https://www.road-info-prvs.mlit.go.jp/roadinfo/pc/>)

その他、「北海道開発局道路情報」のX（旧Twitter）でも情報提供しております。



国土交通省北海道開発局道路情報

X（旧Twitter） 二次元コード

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 網走開発建設部

道路計画課 課長 美馬 大樹 電話 0152-44-6510（内線351）

広報官 石井 義人 電話 0152-44-6793（直通）

網走開発建設部HP <https://www.hkd.mlit.go.jp/ab/>



管内通行止め状況

(別紙)

網走開発建設部

○ 網走開発建設部が管理している国道のうち、令和6年4月9日17:00現在の通行止め状況となります。





落石の状況①(全景)



落石の状況②(近景)

石の大きさ 約60cm × 約80cm