

令和 8 年 7 月 22 日
函館開発建設部

しりべしとしべつがわ きたひやま

後志利別川・北桧山排水機場の故障と対応について【第 1 報】

しりべしとしべつがわ きたひやま

後志利別川・北桧山排水機場に設置されている 2 台の排水ポンプのうち 1 台の故障が確認され、稼働できないことが判明しました。

故障原因や復旧の目処については現在調査中ですが、故障した排水ポンプが復旧するまでは、北海道開発局が保有する排水ポンプ車等を配備し対応します。

しりべしとしべつがわ きたひやま

後志利別川・北桧山排水機場（毎秒 1.5m³×2 台設置）について、7 月 18 日（土）からの降雨に伴い 7 月 19 日（日）午前 7 時 15 分より 1 台（1 号ポンプ）運転開始しましたが、午前 9 時 5 分に油漏れが発生していることを発見し、急遽 1 号ポンプの運転を停止しました。

油漏れの原因および復旧の目処について現在調査中です。

なお、残り 1 台は正常に稼働することを確認しております。

復旧するまでの対応として、北海道開発局が保有している排水ポンプ車等の配備により、地域の浸水被害のリスク低減に努めてまいります。

今後、復旧の目処等の確認ができ次第、改めてお知らせします。

※ 1 北桧山排水機場の概要

函館開発建設部今金河川事務所が管理する北桧山排水機場（久遠郡せたな町北桧山区）は、流域の浸水被害を軽減するため後志利別川の右岸 せたな町北桧山区に設置している排水機場で、内水を最大で毎秒 3.0m³ を後志利別川に排水することを目的とした施設です。

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 函館開発建設部 今金河川事務所

河川課長 佐藤 豪 （電話番号 0137-82-0041）

国土交通省 北海道開発局 函館開発建設部

施設整備課長 佐藤 信吾（電話番号 0138-42-7259）

函館開発建設部ホームページ <https://www.hkd.mlit.go.jp/hk/>



1. 北檜山排水機場 位置図



2. 北檜山排水機場 平面図

