

質問回答書 No.1

質 疑	回 答
1 【入札時積算数量書に係るご質疑】 図面 P80、P86 軒天及び天井に硬質木片セメント板、厚さ 12mmとありますが商品の特定ができません。 想定されている商品名をご指示下さい。	1 硬質木片セメント板は A-14 図及び標準仕様書 19.7.2 に規定されている JISA5404 に適合した材料としてください。 なお、硬質木片セメント板及び木毛セメント板の仕様について、特記仕様書に記載漏れ等がありましたので、正誤表のとおり A-14 図及び入札時積算数量書及び入札時積算数量書別紙明細を訂正します。
2 【入札時積算数量書に係るご質疑】 図面 P80、P83、P87 壁・間仕切・天井グラスウール保温材が有りますが、厚さ 65mm・66mm・120mmが製品として該当するものが見当たりません。 想定されている商品名をご指示下さい。	2 グラスウール（フェルト状）の仕様は A-06 図により、厚さにおいて同等の規格が無い場合はその厚さを満たす材料の組み合わせにて製品を選定願います。また、施工条件により必要な場合は監督職員と協議のうえ設計変更の対象とします。 なお、断熱材の仕様について、特記仕様書・図面に誤りがありましたので、正誤表のとおり A-06・35・49 図及び入札時積算数量書及び入札時積算数量書別紙明細を訂正します。
以下余白	