



平成28年6月18日

平成28年6月16日内浦湾を震源とする地震災害対応について(第3報)

北海道開発局では、平成28年6月16日14時21分頃発生した内浦湾を震源とする地震災害の対応状況(第3報:6月18日18時00分現在)を別紙のとおりとりまとめたので、お知らせします。

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 電話(代表)011-709-2311
事業振興部 防災課 企画官 高橋 一浩(内線5954)
事業振興部 防災課 地域防災専門官 五百木英明(内線2080)

平成28年6月16日内浦湾を震源とする地震災害対応について（第3報）

※これは速報であり、数値等は今後変わることがあります。
※直轄被災の情報を主に掲載しています。
※下線は前回からの変更点

平成28年6月16日14時21分に発生した内浦湾を震源とする地震災害対応による北海道開発局管内の対応状況は以下のとおりです。なお、現時点で直轄施設における被害の情報は入っておりません。

1. 所管施設等の状況

○道路

函館IC～北斗茂辺地IC 14時30分から通行止め、15時45分解除
函館IC～赤川IC 14時30分から通行止め、15時45分解除
函館IC～七飯藤城IC 14時30分から通行止め、15時45分解除
R5 点検終了、異常なし
R278 点検終了、異常なし

○河川、ダム、砂防

点検対象なし

○港湾

檄法華港（震度4）：点検終了、異常なし

○空港

函館空港（震度3）：点検終了、異常なし。通常どおり運航

○漁港

臼尻漁港：点検終了、異常なし
山背泊漁港：点検終了、異常なし

○農業

函館管内地区（震度2～3）：点検終了、異常なし

○庁舎・建物

点検終了、異常なし

2. 北海道開発局現地情報連絡員（リエゾン）の派遣について

被災状況等の把握のため、函館開発建設部からリエゾンを派遣。

函館市 2名（6/16 15:35～18:30）

2名（6/17 13:00～17:30）

渡島総合振興局 2名（6/16 15:35～20:00）

※支援の要請なし

3. 災害対策車等の派遣状況

6月18日 13:30~15:00 災害対策用ヘリ「ほっかい」により、上空から震源地周辺の調査を実施。調査の結果、特に目立った変状がないことを確認。

4. 北海道開発局の体制について

北海道開発局	6月16日	14時21分	非常体制	(災害対策本部設置)
函館開発建設部	6月16日	14時21分	非常体制	(災害対策本部設置)