

平成23年 3月13日

問い合わせ先

報道機関各位

室蘭開発建設部 災害対策本部広報班
電話 0143(25)7051
(ダイヤルイン)

お知らせ

件名	平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震に関する災害情報について（終報）
----	--

お知らせ内容

室蘭開発建設部管内での現在の状況についてお知らせします。【19時40分現在】

第8報からの新たな情報はアンダーラインで示した箇所です。

※状況は次ページ以降に記載

【道路】

津波警報から津波注意報へ移行したことから、各進入禁止区間を点検した結果、全ての路線で異常が認められなかつたので、進入禁止を解除しました。

<進入禁止解除>

~~全線解除のため箇所別は削除しました。~~

室蘭開発建設部管内の海岸線以外の国道については点検の結果、異常は認められませんでした。

【河川】

鵡川の海岸付近を除く管理区間（日高自動車道より上流）については点検の結果、12日11時28分現在、異常は認められませんでした。

~~鵡川、沙流川の河口付近の管理区間（日高自動車道より下流）については、堤防上からの一次点検の結果、13日10時51分現在、異常は認められませんでした。~~

【砂防】

樽前山における7箇所の砂防設備については点検の結果、12日9時36分現在、異常は認められませんでした。

【海岸】

~~苫小牧、樽前、自老、北吉原の各工区については、管理用道路等からの一次点検の結果、13日9時45分現在、異常は認められませんでした。~~

【農業】

瑞穂ダム、穂別ダム、三石ダム、厚真ダムについて、11日16時18分現在、点検の結果、異常は認められませんでした。

【港湾】

~~室蘭港：安全な箇所からの目視点検の結果、防波堤の一部に欠損を確認。~~

~~苫小牧港：苫小牧港検潮所の観測機器が損壊し観測できない状況です。~~

~~安全な箇所からの目視点検の結果、西港区及び東港区の港湾施設については、異常は認められませんでした。~~

~~白老港：安全な箇所からの目視点検の結果、現在工事中の箇所で埋立土砂の流出が認められたが、供用中の港湾施設では異常は認められませんでした。~~

~~浦河港：安全な箇所からの目視点検の結果、漁協倉庫等の破損を確認。また、物揚場の一部に段差を確認。~~

~~えりも港：安全な箇所からの目視点検の結果、物揚場の舗装の一部に沈下を確認。~~

~~なお、明日以降に詳細な点検を実施する予定です。~~

【漁港】

追直漁港：安全な箇所からの目視点検の結果、異常は認められませんでした。

登別漁港：安全な箇所からの目視点検の結果、漁船や漁協施設等の破損があつたが、漁港施設では異常は認められませんでした。

三石漁港：安全な箇所からの目視点検の結果、異常は認められませんでした。

様似漁港：安全な箇所からの目視点検の結果、岸壁の一部に段差・クラックなどを確認。

庶野漁港：安全な箇所からの目視点検の結果、岸壁の一部に陥没を確認。

なお、明日以降に詳細な点検を実施する予定です。

【その他】

本日（12日）10時、浦河港湾事務所の代替施設として、災害対策本部車を浦河道路事務所構内に配置し、被害状況の点検・情報収集を行います。

本日（13日）8時50分、浦河港湾事務所庁舎を点検した結果、異常は認められませんでしたので、浦河道路事務所構内にあつた災害対策本部車を撤収しました。

※今後の点検の結果、重大な異常が見つかった場合は別途お知らせ致します。