

平成28年9月2日
帯広開発建設部

TEC-FORCEによる神社橋の応急復旧(第2報・終報)

台風第10号で被災した橋梁の応急復旧が完了しました。

平成28年8月30日からの台風第10号による大雨・暴風の影響により、神社橋の橋台背面が洗掘されたため、7軒の地先との行き来ができない状況でしたが、このたびTEC-FORCE（帯広開発建設部 応急対策班）による応急復旧が完了しましたのでお知らせ致します。

記

【応急復旧】

- | | |
|--------|--|
| 1 実施箇所 | 新得町 宮下通線 神社橋 |
| 2 対応 | 大型土嚢による応急復旧 |
| 3 完了時刻 | 平成28年9月2日（金）
・ 4時30分作業終了（新得町へ引き渡し）
・ 8時00分供用開始 |

※TEC-FORCE：自然災害により重大な人的・物的被害が生じるまたはそのおそれがある場合に、市町村等の応急対策と災害復旧等の支援を実施する。TEC-FORCEは、リエゾン・専門家派遣を含み、地方整備局等、国土地理院、国総研・土研・建研・港湾技研などにより構成される。

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部
防災対策官 高部 登 （電話番号0155-24-3194 ダイヤルイン）
防災対策専門官 櫛引厚二 （電話番号0155-24-3194 ダイヤルイン）



被災状況



復旧作業状況



復旧作業状況



応急復旧完了