

管内の国道の通行止めについて（第8報）

令和3年3月2日、小樽開発建設部管内で発生した雪崩により、国道1路線1区間の通行止めを実施していましたが、全区間において道路点検が完了し、安全が確認され通行止めの解除の見込みが立ちましたので、お知らせします。

道路利用者の皆様には大変御迷惑をおかけしますが、御理解と御協力をいただきますよう、よろしくお願い致します。

記

○令和3年3月3日（水）14：30現在の管内における通行止め区間及び迂回路は別紙のとおりです

○国道393号（小樽市朝里川温泉～赤井川村常盤）は、15：00に通行止めを解除いたします

最新の道路通行規制情報は、「北海道地区道路情報」を御覧ください。

アドレス (<https://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp>)

その他、「北海道開発局道路情報」のTwitterでも情報提供しております。



国土交通省北海道開発局道路情報

Twitter 二次元コード

【問い合わせ先】

国土交通省 北海道開発局 小樽開発建設部

道路計画課長

佐々木 博一

電話 0134-23-5229

広報官

古木 崇史

電話 0134-23-9910

小樽開発建設部ホームページアドレス

<https://www.hkd.mlit.go.jp/ot/>




令和3年3月3日 14:30現在の小樽開発建設部管内の通行止め区間
(国道1路線1区間)について

- ①国道5号 共和町国富～仁木町大江3丁目 L=12.5km
通行止め時間 令和3年3月2日(火) 10:30～
通行止め理由 雪崩のため
人的被害 車両1台被災、けが人無し
被災規模 1箇所
雪崩の体積 約1,100m³程度
(延長35m程度、幅15m、高さ4m程度)
進捗状況 除雪作業中、道路点検中
・3月2日
14:00～ 専門家による詳細調査を実施
17:00～ 除雪作業を実施
・3月3日
6:00～ 道路点検中
規制解除 12:00 通行止め解除済
- ②国道393号 小樽市朝里川温泉～赤井川村常盤 L=13.4km
通行止め時間 令和3年3月2日(火) 13:45～
通行止め理由 雪崩のため
人的被害 無し
被災規模 1箇所
雪崩の体積 約210m³程度
(延長40m程度、幅3.5m、高さ3m程度)
進捗状況 除雪作業中、道路点検中
・3月2日
15:30～ 専門家による詳細調査を実施
17:00～ 除雪作業を実施中
・3月3日
6:00～ 道路点検中
規制解除 15:00 通行止め解除

小樽開発建設部管内 通行止め箇所図

路線名	通行止め区間	規制時間	備考
①国道5号	国道5号 岩内郡共和町国富～余市郡仁木町大江3丁目 L=12.5km	3月2日(火) 10:30～ 3月3日(水) 12:00 通行止め解除済	
②国道393号	国道393号 小樽市朝里川温泉～余市郡赤井川村常盤 L=13.4km	3月2日(火) 13:45～ 3月3日(水) 15:00 通行止め解除	



— : 通行止め区間