昭和56年水害の被害と対策

水害タイムライン活用に向けて

NPO法人 防災環境研究機構北海道 專務理事 工学博士 黒木幹男




蟠龍伝説



石狩川の主な洪水

	M31/09 (1898)	M37/07 (1904)	S36/07 (1961)	S37/08 (1962)	S50/08 (1975)	S56/08上旬 (1981)	H13/09 (2001)
雨量(mm)	157	177	140	203	173	282	171
浸水面積(km2)	410	410	523	661	292	614	38
被災家屋(戸)	19,000	19,000	23,300	41,200	20,600	22,500	70
観測流量 (石狩大橋)	不明	8,350	4,515	4,410	7,533	11,330	6,598
計画流量 (m3/s)	なし	8,350	8,350	8,350	9,300	18,000	18,000

流域氾濫特性の変化





注) 北海道開発局調べ

石狩川流域の主要河川と主な水害発生箇所





N

石狩川本川と支流の破堤

産化美唄川の破堤



産化美唄川 7号線橋上流

石狩川本川の破堤



江別市下新篠津築堤付近



低平地での被害 (幾春別川、夕張川合流点)

石狩川と幾春別川合流点



函館本線とR12号冠水



石狩川左岸 江別市豊幌地区

河川整備計画

- 洪水時の流量を調節するための対策
- 洪水を安全に流下させるための対策
 - 堤防整備
 - 河道の掘削等
 - 中小支川の整備
- 水衝部対策
- 内水対策
- 広域防災対策

洪水対策:ダム




大雪ダム 9

洪水時の流量を調節するための対策

遊水地名	貯水量 (万m³)	面積 (ha)	事業費 (億円)	周囲堤盛土 (万m³)	地内掘削 (万m³)	完成予定 年度
千歳川 遊水地群	5,000	1150	1150	540	1,495	H31
北村	4,200	950	700	450	_	H38

洪水対策:千歳川遊水池



開発局websiteより

洪水対策: 北村遊水池



開発局websiteより



タイムライン活用に向けて

-広域連携の必要性-

- T.L.立上げのリスク
- ・限られた資機材の活用
- 交通の確保
- 復旧活動の支援

ご清聴ありがとうございました