

令和5年9月19日  
札幌開発建設部

## 管内国道の通行止めについて（第1報）

令和5年9月19日、国道231号石狩市浜益区において落石が発生したため、札幌開発建設部では、下記のとおり国道1路線1区間の通行止めを実施しておりますので、お知らせいたします。

現在、現地の状況については調査及び点検を実施しており、通行止め解除の見通しは未定ですが、状況が分かり次第改めてお知らせいたします。

道路利用者の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

9月19日（火）7時30分現在の札幌開発建設部管内における国道の通行止め区間について

### ① 国道231号

- 1) 通行止め区間：石狩市浜益区浜益～石狩市浜益区群別 L=4.2km
- 2) 通行止め日時：9月19日（火）2：15～解除未定
- 3) 通行止め理由：落石のため  
※人的被害無し

※道路の通行規制情報はこちらをご覧ください。

「道路情報提供システム」 <http://www.road-info-prvs.mlit.go.jp/roadinfo/>



※国道の通行止めに関する情報はツイッターでもお知らせしています。

「札幌開発建設部 Twitter」 [https://twitter.com/mlit\\_hkd\\_sp](https://twitter.com/mlit_hkd_sp)



「札幌開発建設部道路情報 Twitter」 [https://twitter.com/hkd\\_mlit\\_roadsp](https://twitter.com/hkd_mlit_roadsp)



### 【問合せ先】

国土交通省 北海道開発局 札幌開発建設部

道路防災推進官 田名部 一馬（電話番号 011-611-0246 ダイヤルイン）

広報官 古木 崇史（電話番号 011-611-0279 ダイヤルイン）

札幌開発建設部ホームページ <https://www.hkd.mlit.go.jp/sp/>




# 札幌開発建設部管内通行止め箇所図

番号	路線名	始点	終点	規制延長	規制時間	備考
①	国道231号	石狩市浜益区浜益	石狩市浜益区群別	4.2km	19日 2:15 ~ 解除未定	



# 迂回路図



日時	R5	9 / 19	AM PM	2:15	～	開通未定
通行規制区間	一般国道 231 号 KP = 71.3 ～ KP = 75.5 L = 4.2 Km 浜益区 浜益 ～ 浜益区 群別 全面通行止					
迂回路	浜益区 451号交点 ← R451 52.6 新十津川町 275号 神社前交点 ← R275 29.7 北竜町 碧水 233号交点 ← R233 31.3 留萌市 L = 113.6 km					

# 現地状況写真

