

令和7年8月17日
稚内開発建設部

管内国道の通行止めについて（第1報）

令和7年8月17日、国道40号幌富バイパスにおいて土砂流出が発生したため、稚内開発建設部では、下記のとおり国道1路線1区間の通行止めを実施しておりますのでお知らせいたします。
現在、通行止め解除の見通しについては未定です。状況が分かりましたら改めてお知らせいたします。
道路利用者の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

8月17日（日）13時30分現在の稚内開発建設部における国道の通行止め区間について

① 国道40号幌富バイパス

- 1) 通行止め区間: 幌延^{ほろのべ}IC～豊富^{とよとみ}サロベツIC(上下線) L=12.2km
- 2) 通行止め日時: 8月17日（日）8時43分～解除未定
- 3) 通行止め理由: 土砂流出のため
- 4) 迂回路: (幌延IC)～国道40号～道道84号豊富浜頓別線～(豊富サロベツIC)

L=18.7Km

※道路の通行規制情報はこちらをご覧ください。

「道路情報提供システム」<http://www.road-info-prvs.mlit.go.jp/roadinfo/>



※国道の通行止めに関する情報はXでもお知らせしています。

「稚内開発建設部 道路情報 X」https://x.com/hkd_mlit_roadwk



「稚内開発建設部 X」https://x.com/mlit_hkd_wk



【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 稚内開発建設部

道路整備保全課長

萩野

ひろあき
博紹

（電話 0162-33-1159）

広報官

かねこ
金子

ひろし
博史

（電話 0162-33-1184）

稚内開発建設部ホームページ

<https://www.hkd.mlit.go.jp/wk/>

稚内開発建設部



迂回路（幌延IC）～国道40号～道道84号豊富浜頓別線～（豊富サロベツIC）
L=18.7Km



