

令和7年8月19日  
稚内開発建設部

## 管内国道の通行止めについて（第3報）

令和7年8月17日に発生した国道40号幌富バイパスの被災箇所について、**応急対策は完了しましたが、降雨状況を踏まえ安全性が確認されましたら解除を予定しております。**状況が分かりましたら改めてお知らせいたします。

道路利用者の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

8月19日（火）12時00分現在の稚内開発建設部における国道の通行止め区間について

### ① 国道40号幌富バイパス

1) 通行止め区間: 幌延<sup>ほろのべ</sup>IC～豊富<sup>とよとみ</sup>サロベツIC(上下線) L=12.2km

2) 通行止め日時: 8月17日(日)8時43分～解除未定

3) 通行止め理由: 土砂流出のため

4) 迂回路: (幌延IC)～国道40号～道道84号豊富浜頓別線～(豊富サロベツIC)

L=18.7Km

※道路の通行規制情報はこちらをご覧ください。

「道路情報提供システム」<http://www.road-info-prvs.mlit.go.jp/roadinfo/>



※国道の通行止めに関する情報はXでもお知らせしています。

「稚内開発建設部 道路情報 X」[https://x.com/hkd\\_mlit\\_roadwk](https://x.com/hkd_mlit_roadwk)



「稚内開発建設部 X」[https://x.com/mlit\\_hkd\\_wk](https://x.com/mlit_hkd_wk)



【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 稚内開発建設部

道路整備保全課長

萩野<sup>ひろあき</sup>博紹

(電話 0162-33-1159)

広報官

金子<sup>かねこ</sup>博史

(電話 0162-33-1184)

稚内開発建設部ホームページ

<https://www.hkd.mlit.go.jp/wk/>

稚内開発建設部



応急対策完了

