

管内国道通行止め情報（第5報）

北海道に停滞する前線に伴う大雨の影響により、網走開発建設部管内では、国道2路線2区間の通行止めを実施していましたが、平成30年7月5日（木）16時00分に国道1路線1区間の規制区間を縮小しましたのでお知らせします。

道路利用者の皆様には御不便をおかけしますが、御理解と御協力をいただきますようよろしくお願いいたします。

記

○ 平成30年7月5日16時00分現在の管内の通行止め区間は次のとおりです。

1. 変更前) 国道333号 えんがるちょうしもしらたき 遠軽町下白滝 ~ えんがるちょうまるせつぶみなみまる 遠軽町丸瀬布南丸 L = 5.4 km
変更後) 国道333号 えんがるちょうまるせつぶみなみまる 遠軽町丸瀬布南丸 ~ えんがるちょうまるせつぶみなみまる 遠軽町丸瀬布南丸 L = 0.1 km

7月3日 20:00~ 解除未定（路肩洗掘のため）

7月4日 10:00~ 区間延伸（解除未定（土砂流出のため））

7月5日 16:00~ 区間縮小（土砂流出箇所の対策完了により）

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 網走開発建設部

道路計画課長 坂井 豪紀 電話 0152-44-6473

広報官 佐々木 徹 電話 0152-44-6793

網走開発建設部HP <http://www.hkd.mlit.go.jp/ab/>




網走開発建設部管内 国道通行止め状況

平成30年7月5日16:00現在

国道333号

遠軽町丸瀬布南丸 (KP 38.3) ~ 遠軽町丸瀬布南丸 (KP 38.4)	0.1km	7月3日	20:00~	通行止め
遠軽町下白滝 (KP 33.0) ~ 遠軽町丸瀬布南丸 (KP 38.4)	5.4km	7月4日	10:00~	通行止め(区間延伸)
遠軽町丸瀬布南丸 (KP 38.3) ~ 遠軽町丸瀬布南丸 (KP 38.4)	0.1km	7月5日	16:00~	通行止め(区間縮小)



網走開発建設部管内 被災状況及び復旧状況

国道333号(KP33.2) 被災状況



【土砂流出規模】
延長=約10m
幅=約10m
高さ=約0.1m
体積=約10m³

国道333号(KP33.2) 応急復旧完了

