



湧別川で水質事故対策訓練を実施

～関係機関が連携し水質事故の発生に備えます～

北海道一級河川環境保全連絡協議会 網走地方部会[※]では、河川に油類が流出するなどの水質事故が発生した際の対策技術の向上を目的に、実際の水質事故発生を想定した現地対策訓練を実施しますので、下記のとおりお知らせします。

※ 北海道一級河川環境保全連絡協議会 網走地方部会は、網走開発建設部、オホーツク総合振興局、オホーツク総合振興局網走建設管理部、北海道警察北見方面本部、網走市、北見市、紋別市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町、湧別町、遠軽町、滝上町で構成され、網走川、常呂川、湧別川、渚滑川並びにこれに接続する公共用水域等の環境保全対策に関する連絡調整を行っています。

記

- 日 時 令和2年10月2日（金） 13時30分～15時00分
（受付開始 13時00分）
※小雨決行、悪天候の場合は中止又は延期します。
- 場 所 湧別川水系湧別川 35号樋門（遠軽町東町一丁目地先）
- 実施訓練 油流出事故発生時の現地対策訓練、油分等の簡易水質調査の実演 ほか
- その 他 ・取材を希望される場合は、13時30分までに直接現地までお越しください。
なお、事前の氏名報告は必要ありません。
・新型コロナウイルス感染予防対策のため、取材の際はマスク等の着用をお願いします。

※会場案内図、昨年度の実施状況は別紙を御参照ください。

【問合せ先】

国土交通省 北海道開発局 網走開発建設部

治水課 課 長 野呂田 亮 (0152-44-6171 内線 291)

北見河川事務所 上席治水専門官 村椿 健治 (0157-23-6118 内線 31)

網走開発建設部HP <https://www.hkd.mlit.go.jp/ab/>



【今年度の会場案内図】 場所：遠軽町東町一丁目地先（湧別川 35号樋門）



【昨年度の実施状況】 場所：常呂川支川訓子府川 蘭国橋下流



現地対策訓練（オイルフェンス設置）



油分等の簡易水質調査の実演