



ウポポイ
NATIONAL AINU MUSEUM and PARK
民族共生象徴空間

令和8年3月26日
網走開発建設部

管内通行止めの状況について（第4報終報）

網走開発建設部では、国道242号において、落石が発生したため、3月25日16時30分より、国道1路線1区間の通行止めを実施していましたが、**現地応急対策が完了し、安全が確保されましたので、3月26日（木）14時30分に通行止めを解除しましたので、お知らせいたします。**

当該区間を利用される皆様にはご不便をおかけいたしました。ご理解とご協力いただき、ありがとうございました。

記

3月26日（木）14時30分現在の管内通行止め区間及び迂回路について

国道242号

通行止め区間：常呂郡置戸町字北光～常呂郡置戸町字秋田

L=2.2km（上下線）

通行止め日時：令和8年3月25日（水）16:30～

3月26日（木）14時30分通行止め解除

通行止め理由：落石のため

迂回路：道道986号線～道道1001号線

最新の道路通行規制情報は、「道路情報提供システム」を御覧ください。

アドレス (<https://www.road-info-prvs.mlit.go.jp/roadinfo/pc/>)

その他、「北海道開発局道路情報」のX（旧Twitter）でも情報提供しております。



国土交通省北海道開発局道路情報

X（旧Twitter） 二次元コード

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 網走開発建設部

道路計画課 課長 美馬 大樹 電話 0152-44-6510（内線351）


広報官 佐々木 聖記 電話 0152-44-6793（直通）

網走開発建設部HP <https://www.hkd.mlit.go.jp/ab/>



(別紙1)管内通行止め状況

○ 網走開発建設部が管理している国道のうち、令和8年3月26日14:30現在の通行止め状況となります。





応急対策完了状況