

平成18年10月7～9日

低気圧による天塩川の出水状況（速報版）

報告

河川の水位

真勲別水位観測所で危険水位、以下の各水位観測所で警戒水位・指定水位を超過しました。

危険水位を超過した観測所

真勲別(名寄川)

警戒水位を超過した観測所

辰根牛、恩根内(天塩川)

下川、上名寄(名寄川)

指定水位を超過した観測所

天塩大橋、円山、新問寒別橋、誉平、美深橋(天塩川)

下問寒別(問寒別川)

- ▲ 危険水位超過観測所
- ▲ 警戒水位超過観測所
- ▲ 指定水位超過観測所
- ▲ 基準水位に達しなかった観測所

