

管内の国道の通行止めについて（第4報）

令和4年8月15日からの悪天候の影響により、函館開発建設部管内では、8月16日（火）10時15分現在、国道3路線3区間の通行止めを実施しています。

なお、国道230号の通行止めにより、以下のとおり迂回路を変更しましたのでお知らせ
います。

当該区間を利用される皆様には大変御迷惑をおかけしますが、御理解と御協力をお願いいたします。

8月16日（火）10時15分現在の函館開発建設部管内における通行止め区間は以下のとおりです。

- ①通行止め区間 国道277号^{ふたみくんやくもちょうまいしあゆかわちょう やぐもちょうなまりかわ}二海郡八雲町熊石鮎川町～八雲町鉛川 L=27.1km
通行止め日時 令和4年8月16日（火） 5時00分～解除未定
通行止め理由 土砂流入のため
迂回路 国道277号～国道229号～国道227号～道道八雲厚沢部線～
国道5号～国道277号
- ②通行止め区間 国道229号^{くどうぐん ちようたいせいくかいとりま ちようたいせいくながいそ}久遠郡せたな町大成区貝取潤～せたな町大成区長磯 L=4.3km
通行止め日時 令和4年8月16日（火） 6時00分～解除未定
通行止め理由 土砂流入のため
迂回路 国道229号～国道230号～道道丹羽今金線～国道230号～国道5号～
道道八雲厚沢部線～国道227号～国道229号
- ③通行止め区間 国道230号^{せたなぐんいまかねちょうはなishi いまかねちょうすみよし}瀬棚郡今金町花石～今金町住吉 L=6.3km
通行止め日時 令和4年8月16日（火）10時15分～解除未定
通行止め理由 土砂流入のため
迂回路 国道230号～道道丹羽今金線～国道230号

※道路の通行規制情報はこちらをご覧ください。

「北海道地区道路情報」 <http://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp/RoadInfo/>

【問合せ先】

国土交通省 北海道開発局 函館開発建設部

道路計画課長 武田 祐輔 (0138) 42-7614 (内線 351)


道路計画課長補佐 伊藤 典弘 (0138) 42-7614 (内線 352)

函館開発建設部ホームページ <https://www.hkd.mlit.go.jp/hk/>

函館開発建設部管内の通行止め箇所図

R4.8.16 10:15現在

	通行止め区間	通行止め理由
①	国道277号 八雲町熊石鮎川町～八雲町鉛川	土砂流入のため
②	国道229号 せたな町大成区貝取澗～せたな町大成区長磯	土砂流入のため
③	国道230号 今金町花石～今金町住吉	土砂流入のため



迂回路図

R4.8.16 10:15現在



迂回路①	<p>迂回路①: 八雲町熊石鮎川町～八雲町鉛川 L=106.0km</p> <p>八雲町熊石鮎川町 R277 0.7km 八雲町熊石鮎川町 R229交点 R229 35.6km 江差町柳崎 R227交点 R227 6.4km 厚沢部町本町 道道67号交点 道道67号 41.7km 八雲町落部 R5交点 R5 16.4km 八雲町立岩 R277交点 R277 5.2km 八雲町鉛川</p>
迂回路②③	<p>迂回路②: せたな町大成区貝取潤～せたな町大成区長磯 L=211.1km</p> <p>せたな町大成区貝取潤 R229 29.8km せたな町北檜山区北檜山 R230交点 R230 20.5km 今金町住吉 道道936号交点 道道936号 13.2km 今金町花石 R230交点 R230 16.6km 長万部町国縫 R5交点 R5 36.4km 八雲町落部 道道67号交点 道道67号 41.7km</p> <p>厚沢部町本町 R227 6.4km 江差町柳崎 R229交点 R229 46.5km せたな町大成区長磯</p>

函館開発建設部管内の被災状況

R4.8.16 10:15現在



<国道230号今金町住吉の土砂流入状況>