

国道229号 おとべちょうたてうら  
乙部町館浦土砂崩れによる通行止めについて（第4報）

～ 土砂除去作業を開始 ～

令和3年6月6日18時頃、国道229号にしぐんおとべちょうたてうら爾志郡乙部町館浦において、土砂崩れが発生したことから、にしぐんおとべちょうとりやま爾志郡乙部町鳥山～にしぐんおとべちょうたてうら爾志郡乙部町館浦の約L=1.8kmにおいて、国道通行止めをしています。

昨夜から無人バックホウによる崩落土砂除去作業を開始しましたのでお知らせします。

## 【無人バックホウによる崩落土砂除去作業】

- ・6月7日（月）22：30から2次災害防止のため無人バックホウによる崩落土砂除去作業を開始
- ・現在、無人バックホウ2台体制で早期の崩落土砂除去に努めています

6月8日（火）8：00現在の国道の通行止め区間について

## 【規制区間】 変更なし

国道229号 にしぐんおとべちょうとりやま 爾志郡乙部町鳥山～にしぐんおとべちょうたてうら 爾志郡乙部町館浦 約L=1.8km

## 【迂回路】 変更なし

国道229号～国道277号～八雲北檜山線～国道5号～八雲厚沢部線～  
国道227号～国道229号 約L=138.1km

※道路の通行規制情報はこちらをご覧ください。

「北海道地区道路情報」 <http://info-road.hkd.mlit.go.jp/RoadInfo/>

## 【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 函館開発建設部

広報官 齊藤 整 (0138) 42-7702 (内線 216)

道路計画課長 武田 祐輔 (0138) 42-7614 (内線 351)

函館開発建設部ホームページ <https://www.hkd.mlit.go.jp/hk/>



6/8 崩落土砂除去状況 国道229号 乙部町館浦




<無人バックホウによる作業状況①>



<無人バックホウによる作業状況②>

# 函館開発建設部管内通行止め箇所図

R3.6.8 8:00現在



通行規制 区間	一般国道229号 Kp=277.5 ~ Kp=279.3 爾志郡乙部町鳥山~爾志郡乙部町館浦 約L=1.8km <p style="text-align: right;">全面通行止</p>
迂回路	<p>乙部町 鳥山 ← R229 18.7 → 八雲町 熊石鮎川 R277 28.1 → 八雲町 鉛川 ← R5 7.3 → 八雲町 立岩 ← R5 28.1 → 八雲町 落部 ← 八雲厚沢部線 41.7 → 厚沢部町 本町 ← R227 6.4 → 江差町 柳崎 ← R229 7.8 → 乙部町 館浦</p> <p style="text-align: center;">八雲厚沢部線 41.7</p> <p style="text-align: center;">八雲北檜山線 7.3</p> <p style="text-align: center;">八雲北檜山線 7.3</p> <p style="text-align: center;">八雲町 鉛川 ← R5 7.3 → 八雲町 立岩 ← R5 28.1 → 八雲町 落部 ← 八雲厚沢部線 41.7 → 厚沢部町 本町 ← R227 6.4 → 江差町 柳崎 ← R229 7.8 → 乙部町 館浦</p>