

国道 229 号 おとべちょうたてうら 乙部町館浦土砂崩れによる通行止めについて（第 3 報）

～ 被災規模が判明 ～

令和 3 年 6 月 6 日 18 時頃、国道 229 号 にしぐんおとべちょうたてうら 乙部町館浦において、土砂崩れが発生したことから、にしぐんおとべちょうとりやま 乙部町鳥山～にしぐんおとべちょうたてうら 乙部町館浦の約 L = 1.8 km において、国道通行止めをしています。

本日、専門家等による現地調査を行い、被災規模が判明しましたのでお知らせします。

災害要因や今後の対策等については、引き続き検討を行っています。

【被災規模】

地山崩壊土砂：幅＝約 35 m、高さ＝約 40 m、奥行き＝約 5 m（約 7,000 m³）

現道堆積土砂：幅＝約 15 m、高さ＝約 6 m、延長＝約 30 m（約 2,000 m³）

※地山崩壊土砂のうち、約 5,000 m³ は擁壁背面に堆積

6 月 7 日（月）14：00 現在の国道の通行止め区間について

【規制区間】 変更なし

国道 229 号 にしぐんおとべちょうとりやま 乙部町鳥山～にしぐんおとべちょうたてうら 乙部町館浦 約 L = 1.8 km

【迂回路】 変更なし

国道 229 号～国道 277 号～八雲北檜山線～国道 5 号～八雲厚沢部線～

国道 227 号～国道 229 号 約 L = 138.1 km

※道路の通行規制情報はこちらをご覧ください。

「北海道地区道路情報」 <http://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp/RoadInfo/>

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 函館開発建設部

広報官 齊藤 整 (0138) 42-7702（内線 216）

道路計画課長 武田 祐輔 (0138) 42-7614（内線 351）

函館開発建設部ホームページ <https://www.hkd.mlit.go.jp/hk/>




6／7 土砂崩れによる被災状況 国道229号 乙部町館浦



函館開発建設部管内通行止め箇所図

R3.6.7 14:00現在



通行規制 区間	一般国道229号 Kp=277.5 ~ KP=279.3 爾志郡乙部町鳥山～爾志郡乙部町館浦 約L=1.8km	全面通行止
迂回路	乙部町 鳥山 $\xleftrightarrow{R229 \ 18.7}$ 八雲町 熊石鉛川 R277交点 $\xleftrightarrow{R277 \ 28.1}$ 八雲町 鉛川 八雲北檜山線交点 $\xleftrightarrow{八雲北檜山線 \ 7.3}$ 八雲町 立岩 R5交点 $\xleftrightarrow{R5 \ 28.1}$ 八雲町 落部 八雲厚沢部線交点 厚沢部町 本町 R227交点 $\xleftrightarrow{R227 \ 6.4}$ 江差町 柳崎 R229交点 $\xleftrightarrow{R229 \ 7.8}$ 乙部町 館浦	