

平成28年8月21日

平成28年8月20日からの大雨に伴う釧路開発建設部の対応について【第3報】

～釧路川左岸46.0k付近で堤防の法肩に亀裂が発生しました～

平成28年8月21日（日） 14時00分頃


釧路川水系 釧路川 左岸 46k付近（北海道川上郡標茶町）開運橋下流左岸地先で堤防の法肩に亀裂を発見しました。

現在、ブルーシート等による応急的な対策を実施中です。

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 釧路開発建設部

治水課 治水課長 渡邊 和好 電話：0154-24-7250（内線3291）

治水課 課長補佐 梅木 幸治 電話：0154-24-7250（内線3292）



発見箇所 (釧路川左岸KP 46付近)

五十石築堤

下オソベツ築堤

下オソベツ築堤

標茶右岸築堤

標茶左岸築堤

標茶地区河川防災ゾーン

多和築堤

西原牛築堤

424

13

51



標茶町役場

亀裂発見箇所



釧路川

才毛

応急対策実施状況

