



平成30年7月6日

忠別川の緊急復旧工事について（第1報）

～平成30年7月6日15:00時点～

石狩川水系忠別川 東川町東10号地先において、7月2日からの出水の影響による河岸侵食が発生したため、次の出水に備え、14:00に緊急復旧工事に着手しました。

- 水系名 石狩川水系
- 河川名 忠別川
- 被災箇所 KP25.3付近右岸（東川町 志比内橋下流）
- 被災状況 7月2日からの出水の影響による河岸侵食
- 着手日時 平成30年7月6日（金）14:00
- 工事内容 根固ブロック投入 250個
- 完了見込 平成30年7月7日（土） ※天候等の状況により、変更する場合があります

【問合せ先】

国土交通省 北海道開発局 建設部 河川工事課 電話（代表）011-709-2311

河川技術対策官 田倉 利浩（内線 5313）

河川技術専門官 川邊 和人（内線 5317）


北海道開発局ホームページ <http://www.hkd.mlit.go.jp/>



忠別川の緊急復旧工事について(第1報)

石狩川水系忠別川の国管理区間において、7月2日からの出水の影響による河岸侵食が発生したため、次の出水に備え、緊急復旧工事に着手しました。

- 【凡例】
- ✕ 被災箇所
 - 緊急復旧箇所(工事中)



河岸侵食箇所 延長 約60m
東川町東10号地先
(志比内橋下流右岸)

