

管内の国道の通行止めについて（第4報）

帯広開発建設部では大雨により、9月21日（日）18時00分現在、天候回復後の点検により土砂流入が確認されたため、国道2路線3区間の通行止めを実施しておりますが、国道38号の通行止め区間について迂回路を変更したことをお知らせします。

当該区間を利用される皆様には大変御迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

記

9月21日（日）18時00分現在の管内の通行止め区間及び時間は下記のとおりです。

①国道336号 ひろおぐんひろおちょうおしらべつ ひろおぐんひろおちょう 広尾郡広尾町音調津～広尾郡広尾町ツチウシ（L=6.5km）

通行止め時間 令和7年9月20日（土）23時00分～ 解除未定

通行止め理由 大雨による土砂流入のため

迂回路 国道236号（L=62.6km）



②国道336号

^{ほろいずみぐん}幌泉郡^{えりも}えりも町^{ちょうめぐろ}目黒～^{ひろおぐんひろおちようおしらべつ}広尾郡広尾町音調津 (L=11.7 km)

通行止め時間 令和7年9月21日(日)0時00分～ 解除未定
通行止め理由 大雨による土砂流入のため
迂回路 国道236号 (L=62.6km)



③国道274号


^{さるぐんひだかちようだいたいはし}沙流郡日高町大飴橋～^{かみかわぐんしみずちよういしやま}上川郡清水町石山 (L=33.3 km)

通行止め時間 令和7年9月21日(日)1時30分～
令和7年9月21日(日)9時30分 解除
通行止め理由 大雨による落石の恐れのため

④国道38号

^{とかちぐんうらほろちようおびとみ}十勝郡浦幌町帯富～^{くしろしおんべつちようちよくべつ}釧路市音別町直別 (L=18.0 km)

通行止め時間 令和7年9月21日(日)4時40分～ 解除未定
通行止め理由 大雨による土砂流入のため
迂回路 **道道直別共栄線 (L=29.4km)**



【最新の道路交通状況】

- 道路情報提供システム <http://www.road-info-prvs.mlit.go.jp/roadinfo/pc/>
- 北海道開発局道路情報 X (旧 Twitter) https://x.com/hkd_mlit_road
- 北の道ナビ <https://northern-road.ceri.go.jp/navi/>
- 道路交通情報NOW!! — 日本道路交通情報センター — <https://www.jartic.or.jp/>
- NEXCO東日本 (NEXCO東日本HP参照) <https://www.e-nexco.co.jp/>
- ドライブトラフィック (PC・スマホ・携帯) <https://www.drivetraffic.jp/>
- NEXCO東日本 (北海道) 公式 X (旧 Twitter) https://x.com/e_nexco_kita
- 走行中に入手できる道路交通情報
 - ・ 道路情報板、ハイウェイラジオ (AM1620kHz) 【放送している区間は、高速道路上の標識でご案内しています。】

最新の道路通行規制情報は、「道路情報提供システム」をご覧ください。

アドレス (<https://www.road-info-prvs.mlit.go.jp>)



その他、「北海道開発局道路情報」の公式 X (旧 Twitter) でも情報提供しております。



国土交通省北海道開発局道路情報

公式 X (旧 Twitter) 二次元コード

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部

広報官

道路計画課 課長

やまもと

山本

こばやし

小林

まさし

真司

さとし

悟

(電話番号 0155-24-3193 内線 214)

(電話番号 0155-24-4106 内線 351)

帯広開発建設部ホームページ <https://www.hkd.mlit.go.jp/ob/>



通行規制状況

帯広開発建設部管内通行規制箇所図

