

報道機関各位

お知らせ

件名	一般国道393号の通行規制状況について(第2報)
----	--------------------------

お知らせ内容

平成26年4月15日18時15分頃、一般国道393号小樽市朝里川温泉1丁目(KP11.7付近)にて、雪崩が発生しており、現在、下記の区間の通行止めを行っていますが、現地状況についてお知らせします。

道路利用者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。
なお、人身物損はありません。

記

- 雪崩発生場所 小樽市朝里川温泉1丁目(KP11.7付近)
- 雪崩の規模 延長 約70m
斜面の長さ 約20m
斜面下(法尻)からの幅 約7m(山側の1車線)
斜面下(法尻)での雪の厚さ 約2m
- 通行止め区間 小樽市真栄～余市郡赤井川村常盤
(KP4.2～KP19.7 L=15.5km)
- 通行止め日時 平成26年4月15日(火) 19時45分～
- 解除予定日時 未定
※明朝、明るくなってから専門家等による調査点検を行った後、斜面の雪落とし作業等を行う予定です。
- 制限理由 雪崩発生のため
- 迂回路 国道393号～国道5号
～主要道道余市赤井川線(主要道道36号)～国道393号

【問い合わせ先】

所属	役職名	氏名	電話
小樽開発建設部		にしざわ さとる	0134-23-9910
	広報官	西澤 了	
小樽開発建設部 工務課	課長	おいで しんじ 生出 信二	0134-33-0525

一般国道393号の雪崩による全面通行止め区間

1. 規制位置・迂回路 概要



2. 規制位置 拡大図



○雪崩の状況

- ・発生場所 : 小樽市朝里川温泉町1丁目 (K P 1 1. 7)
- ・雪崩の規模 : 延長 約70m
斜面の長さ 約20m
斜面下 (法尻) からの幅 約7m (山側の1車線)
斜面下 (法尻) での雪の厚さ 約2m

