

報道機関各位

お知らせ

件名	一般国道393号の通行規制状況について(第3報)
----	--------------------------

お知らせ内容

一般国道393号小樽市朝里川温泉1丁目(KP11.7付近)については、平成26年4月15日(火)19時45分から雪崩により通行止めを行っております。

早朝より専門家による現地調査を行い、現在、雪崩が発生した斜面および雪崩の危険性がある周辺の斜面に残っている雪を、人力および機械により除雪作業を行っておりますが、通行止め解除の目途はたっておりません。

通行止め解除の目途が立ちましたら、あらためてお知らせいたします。

道路利用者の皆様にはご不便をおかけしておりますが、引き続き、ご理解・ご協力をお願いいたします。

○雪崩発生箇所 小樽市朝里川温泉1丁目(KP11.7付近)

○雪崩の規模 延長 約46m 既報では約70mとお伝えしておりましたが訂正いたします。
斜面の長さ 約20m
斜面下(法尻)からの幅 約7m(山側の1車線)
斜面下(法尻)での雪の厚さ 約2m

○通行止め区間 小樽市^{まさかえ}真栄～余市郡^{ときわ}赤井川村常盤
(KP4.2～KP19.7 L=15.5km)

○通行止め日時 平成26年4月15日(火)19時45分～

○解除予定日時 現在、斜面の除雪作業中のため未定

○迂回路 国道393号～国道5号
～主要道道余市赤井川線(主要道道36号)～国道393号

【問い合わせ先】

所属	役職名	氏名	電話
小樽開発建設部	広報官	にしざわ さとる 西澤 了	0134-23-9910
小樽開発建設部 工務課	課長	おいで しんじ 生出 信二	0134-33-0525

○雪崩の状況

- ・発生場所 : 小樽市朝里川温泉1丁目 (K P 1 1. 7)
- ・雪崩の規模 : 延長 約4.6 m
斜面の長さ 約20 m
斜面下 (法尻) からの幅 約7 m (山側の1車線)
斜面下 (法尻) での雪の厚さ 約2 m

