



報道機関各位

平成26年5月21日

小樽開発建設部広報官

電話 0134-23-9910

(ダイヤルイン)

## お知らせ

件名	河川（水面を含む）における安全利用点検を実施しました ～安心してご利用していただくために～
----	--

## お知らせ内容

河川は多くの人々に利用され、近年、河川の親水施設は、ボート、カヌーなどのレクリエーション活動等の場として、多くの人々に利用されています。

小樽開発建設部では、雪解けにより河川等の利用が多くなるこの時期に、地域の皆様に安心して河川の施設を利用していただけるよう、去る5月9日（金）に、関係者（※）とともに、安全利用点検を実施しましたので、お知らせします。

なお、今回の点検では、改善が必要な箇所はありませんでした。

※ 蘭越町、尻別川漁業協同組合、NPO法人しりべつリバーネット、ランコ・ウシ尻別川河川愛護の会

\* 点検結果について小樽開発建設部ホームページ（<http://www.ot.hkd.mlit.go.jp>）でご覧になれます。

	所 属	役 職	氏 名	電 話
問 い 合 せ 先	小樽開発建設部 工務課	課長補佐	ささき たけし 佐々木 猛	0134-23-5195 (ダイヤルイン)
	小樽開発建設部 公物管理課	課長補佐	たむら かずみ 田村 和美	0134-23-5259 (ダイヤルイン)

## 河川等の安全利用点検 実施状況写真



- 撮影場所：蘭越地区(ランラン公園)
- 写真説明：低水護岸点検状況




- 撮影場所：港地区
- 写真説明：樋門吐口水路の点検状況


安全利用点検の項目

対象施設	項目	備考
【港地区】		
堤防、管理用通路・階段	護岸及び堤防天端周辺の陥没等損傷部への落ち込み 危険箇所の注意喚起	
低水護岸	親水護岸からの滑り落ち 護岸及び護岸天端周辺の陥没等損傷部への落ち込み	
高水敷	危険性の注意喚起（看板等） 陥没等損傷部への落ち込み	
樋門	施錠状況、施設周辺の安全施設	
【蘭越地区】		
堤防、管理用通路・階段	護岸及び堤防天端周辺の陥没等損傷部への落ち込み 危険箇所の注意喚起	
低水護岸	親水護岸からの滑り落ち 護岸及び護岸天端周辺の陥没等損傷部への落ち込み	
高水敷（蘭越町占用）	公園、歩道、グラウンドの陥没 河川利用の注意看板	
樋門	施錠状況、施設周辺の安全施設	

◎上記2地区における施設を点検した結果、異常はありませんでした。







蘭越地区

ランラン公園

別川

別川山荘

別川山荘

別川山荘

別川山荘 (2-2)  
EP-2370.000

別川山荘  
EP-2370.000-1

別川山荘  
EP-2370.000

別川山荘  
EP-2370.000

別川山荘  
EP-2370.000

別川山荘  
EP-2370.000

別川山荘  
EP-2370.000

別川山荘  
EP-2370.000

別川山荘  
EP-2370.000

別川山荘  
EP-2370.000

別川山荘  
EP-2370.000

別川山荘  
EP-2370.000

別川山荘  
EP-2370.000

別川山荘  
EP-2370.000

別川山荘  
EP-2370.000

別川山荘  
EP-2370.000

別川山荘  
EP-2370.000

別川山荘  
EP-2370.000

別川山荘  
EP-2370.000

別川山荘  
EP-2370.000

別川山荘  
EP-2370.000

別川山荘  
EP-2370.000