

## 管内の国道の通行止めについて（第2報）

令和4年8月15日からの悪天候の影響により、小樽開発建設部管内では、8月16日（火）14時00分現在、下記のとおり国道2路線2区間の通行止めを実施しています。

当該区間を利用される皆様には大変御迷惑をおかけしますが、御理解と御協力をお願いいたします。

### 記

- ①通行止め区間 **E5A** 黒松内新道 黒松内JCT～黒松内IC（上下線）（L=4.8km）  
通行止め日時 令和4年8月16日（火）9：11～解除未定  
通行止め理由 土砂流入のため  
迂回路 調査中
- ②通行止め区間 国道229号 島牧村原歌町～島牧村栄浜（L=6.1km）  
通行止め日時 令和4年8月16日（火）13：45～解除未定  
通行止め理由 大雨による落石のおそれのため  
迂回路 別紙2のとおり

最新の道路通行規制情報は、「北海道地区道路情報」を御覧ください。

アドレス (<https://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp>)

その他、「北海道開発局道路情報」のTwitterでも情報提供しております。



国土交通省北海道開発局道路情報

Twitter 二次元コード

### 【問合わせ先】

国土交通省 北海道開発局 小樽開発建設部

道路防災推進官

長谷川 健一（電話 0134-33-0525）

道路計画課長補佐

山崎 幸秀（電話 0134-23-5229）

小樽開発建設部HP

<https://www.hkd.mlit.go.jp/ot/>



小樽開発建設部管内の通行止め箇所図

R4.8.16 14:00現在

	通行止め区間	通行止め理由
①	黒松内新道 黒松内JCT～黒松内IC（上下線）	土砂流入のため
②	国道229号 島牧村原歌町～島牧村栄浜	大雨による落石のおそれのため





国道229号 迂回路図



規制区間: 島牧村原歌町~島牧村栄浜  
規制延長: L=6.1km  
規制要因: 大雨による落石のおそれのため

一般国道229号 L=59.6km

一般道道美川黒松内線  
L=20.7km

KP=153.8

229

島牧

523

9

KP=119.8

主要道道寿都黒松内線  
L=5.7km

茂津多岬

狩場山

1520

1191

499

礼文華峠

229

長万部

5

一般国道5号 L=24.8km

後志利別川

KP=213.4

KP=201.9

一般国道230号 L=20.7km

230

一般国道230号  
L=16.9km

KP=174.9

KP=158.0

KP=181.2

道道丹波今金線  
L=13.2km

1532