

令和6年7月1日
札幌開発建設部

千歳川・南6号排水機場の故障について（第2報）

千歳川・南6号排水機場に設置されている3台の排水ポンプのうち、故障していた排水ポンプ1台について、6月28日（金）に損傷した部品の交換作業を行い、同日試運転を行い排水ポンプが正常に動作することを確認し、修理が完了しましたのでお知らせします。

1 対象設備と状況

- ・対象設備：北海道夕張郡長沼町西6線南6号地先 南6号排水機場
- ・排水能力：8.67m³/s × 3台
- ・損傷箇所：排水ポンプ1台(2号ポンプ)
- ・稼働状態：正常に動作することを確認済み

2 対応状況

6月14日（金）に定期点検を実施したところ、2号ポンプを動かすエンジン駆動部品（セルモータ）の故障が確認され、稼働できないことが判明しました。

故障したエンジン駆動部品（セルモータ）を分解・点検したところ、内部部品の損傷が原因であることが判明しました。

このため、6月28日（金）に代替部品に交換し、試運転を行った結果、排水ポンプが正常に動作することを確認しました。

なお、残り2台の排水ポンプは、異常が無いことを確認しております。

引き続き、地域の浸水対策の防止に努めてまいります。

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局 札幌開発建設部

施設整備課 課長 泉澤 克文（電話番号 011-611-0208 ダイヤルイン）

河川整備保全課 課長 矢部 健一郎（電話番号 011-611-0339 ダイヤルイン）



札幌開発建設部ホームページ <https://www.hkd.mlit.go.jp/sp/>

1.南6号排水機場 位置図



2.南6号排水機場 平面図

