



平成30年7月3日

平成30年7月2日からの大雨による 氾濫発生状況（速報版第2報）をお知らせします。

札幌開発建設部では、平成30年7月2日からの大雨に伴う石狩川水系石狩川の水位上昇に伴い発生した、氾濫の概況をお知らせします。

札幌開発建設部管内では、7月2日から、流域各地で激しい雨が降りました。

このため、当部が管理する雨竜川沼田町共成、深川市多度志のほか、石狩川旭川市神居古潭、深川市音江付近において、氾濫が発生しましたので、その発生状況をお知らせします。

なお、沼田町共成、深川市多度志の浸水状況について、UAVによる撮影を行いましたので写真を更新しました。

※ 本速報に記載されている数値や図表は平成30年7月3日現在の速報値であり、今後、変更となる可能性があります。

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 札幌開発建設部

河川計画課 課長 松原 寛 （電話番号 011-611-0329 ダイヤルイン）

河川計画課 課長補佐 小西 英敏 （電話番号 011-611-0329 ダイヤルイン）

札幌開発建設部ホームページ <http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/>



平成30年7月2日からの大雨による石狩川下流の浸水状況

石狩川下流において浸水被害が発生しました。
この浸水箇所において家屋浸水が発生しています。

石狩川溢水状況
(旭川市神居町神居古潭)



石狩川溢水状況(深川市音江町)



石狩川溢水状況
(旭川市神居町神居古潭)




凡例: 浸水箇所 ○



※本速報に記載されている数値や図表は平成30年7月3日現在の速報値であり、今後、変更となる可能性があります。
※浸水面積については現在調査中です。

平成30年7月2日からの大雨による雨竜川の浸水状況

雨竜川において浸水被害が発生しました。
この浸水箇所において家屋被害の発生はありません。



※本速報に記載されている数値や図表は平成30年7月3日現在の速報値であり、今後、変更となる可能性があります。

※浸水面積については現在調査中です。