

平成30年7月6日

平成30年7月2日からの大雨による 浸水箇所への対応状況（応急的な復旧完了）について

7月5日にお知らせしました石狩川（神納橋下流左岸）の管理用道路の一部が浸食、欠損について、本日、応急的な復旧を完了しましたのでお知らせします。

石狩川（神納橋下流左岸）の管理用道路は、土砂盛土による応急的な復旧が完了したことにより河川巡視等の車両通行が可能になりました。引き続き、次の出水に向けて確実な河川管理に努めてまいります。

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 札幌開発建設部
河川整備保全課 課長 岩崎 政司 （電話番号 011-611-0339 ダイヤルイン）
河川整備保全課 課長補佐 三浦 剛志 （電話番号 011-611-0339 ダイヤルイン）

札幌開発建設部ホームページ <http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/>



平成30年7月2日からの大雨による浸水箇所への対応状況(応急的な復旧完了)



浸食・欠損状況(7月3日撮影)



補修状況(7月5日撮影)



: 応急的な復旧完了(7月6日撮影)



: 応急的な復旧完了(7月6日撮影)



地理院地図