

## 令和8年度（春） 河川、ダム、砂防、海岸施設の安全利用点検の実施結果について

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
遠軽開発事務所	湧別川	湧別町 富美築堤（カヌーポート） ・低水路	4月15日	異常なし
		遠軽町 遠軽パークゴルフ場付近 ・高水敷、樋門		異常なし
		遠軽町 遠軽橋付近 ・低水護岸、高水敷		異常なし
	渚滑川	紋別市 渚滑橋付近 ・高水敷		異常なし
北見河川事務所	常呂川	北見市 春光町グラウンド～香りゃんせ公園 ・階段護岸、スロープ	4月16日	階段護岸の一部損傷：写真① 4月16日にコーン設置済み（R9補修予定）
		北見市 若松大橋～南町球技場 ・階段護岸、スロープ		異常なし
		北見市 川東パークゴルフ場 ・階段護岸、スロープ		異常なし
		訓子府町 河川公園、パークゴルフ場 ・階段護岸		異常なし
		置戸町 置戸橋上流 ・堤防		異常なし
	無加川	北見市 三輪河川敷 ・階段護岸		異常なし
	網走川	網走市 網走橋～鏡橋（刑務所前） ・堤防、階段	4月17日	階段護岸の一部損傷2か所、柵の一部損傷2か所：写真②～⑤ すべて4月17日にテープ又はコーン設置済み（R9補修予定）
		網走市 エコーセンター ・通路		異常なし
		網走市 呼人キャンプ場、大曲公園 ・低水護岸		異常なし
		大空町 女満別湖畔野営場 ・低水護岸		異常なし
		美幌町 河畔公園～パークゴルフ場～航空公園 ・階段護岸		一部損傷：写真⑥ 4月17日にコーン設置済み（R9補修予定）
	美幌川	美幌町 美幌橋上流 ・階段護岸		異常なし
北見河川事務所 鹿ノ子ダム管理支所	常呂川	置戸町 鹿ノ子ダム ・堤体天端、展望広場、駐車場、休憩施設	4月15日	異常なし

点検実施結果に関する問合せ先	網走開発建設部公物管理課	0152-44-6351
----------------	--------------	--------------

# 河川等の安全利用点検 改善措置実施予定(済)箇所状況写真①



○撮影場所： 北見市 常呂川 左岸 KP=47.0付近  
○写真説明： 階段護岸の一部損傷を確認



○撮影場所： 北見市 常呂川 左岸 KP=47.0付近  
○写真説明： 階段護岸の一部損傷を確認

## 河川等の安全利用点検 改善措置実施予定(済)箇所状況写真②



○撮影場所： 網走市 網走川 左岸 KP=2.2付近

○写真説明： 柵の一部損傷を確認

### 河川等の安全利用点検 改善措置実施予定(済)箇所状況写真③



○撮影場所： 網走市 網走川 左岸 KP=3.8付近  
○写真説明： 階段護岸の一部損傷を確認



○撮影場所： 網走市 網走川 左岸 KP=3.8付近  
○写真説明： 柵の一部損傷を確認

河川等の安全利用点検 改善措置実施予定(済)箇所状況写真④



- 撮影場所： 網走市 網走川 右岸 KP=5.0付近
- 写真説明： 護岸の一部損傷を確認

河川等の安全利用点検 改善措置実施予定(済)箇所状況写真⑤



- 撮影場所： 網走市 網走川 右岸 KP=5.8付近
- 写真説明： 柵の一部破損を確認

# 河川等の安全利用点検 改善措置実施予定(済)箇所状況写真⑥



○撮影場所： 美幌町 網走川 大正橋上流左岸 KP=31.3付近  
○写真説明： 階段護岸の一部損傷を確認



○撮影場所： 美幌町 網走川 大正橋上流左岸 KP=31.3付近  
○写真説明： 階段護岸の一部損傷を確認