


令和7年度（春） 河川、ダム、砂防施設の安全利用点検の実施結果について

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
旭川河川事務所	石狩川	オホーツナイ2号排水樋門～永山橋（右岸） 旭川大橋～永山橋（左岸） ・・・管理用通路、階段、高水敷	4月9日～ 4月10日	右岸KP157.4付近堤防法面（堤内側）旭橋付近：取付階段の手すり損傷→4月28日補修完了 右岸KP158.2付近高水敷 金星橋付近：侵入防止柵損傷→4月28日補修完了 その他異常なし
	オサラッペ川	鷹栖橋～浄福橋（左岸） ・・・管理用通路、階段、高水敷	4月9日～ 4月10日	異常なし
	忠別川	旭川大橋～ひじり野大橋（右岸） 参宮樋門～ひじり野大橋（左岸） ・・・管理用通路、階段、高水敷	4月21日	異常なし
	美瑛川	参宮樋門～雨粉大橋（右岸） 旭川大橋～平成大橋（左岸） ・・・管理用通路、階段、高水敷	4月9日～ 4月10日	異常なし
	牛朱別川	金星ひ門～豊永橋（右岸） 旭橋～豊永橋（左岸） ・・・管理用通路、階段、高水敷	4月9日～ 4月10日	左岸KP3.0付近堤防法面（堤内側）豊岡樋門付近：取付階段損傷→5月2日補修完了 その他異常なし
	永山新川	北永橋～第3北永橋（左右岸） ・・・管理用通路、階段、高水敷	4月9日～ 4月10日	異常なし
	石狩川	黒岳沢川（層雲峡）・・・流路工、立入防止柵	4月22日	異常なし
	美瑛川	尻無沢川（白金）・・・流路工、立入防止柵 青い池・・・ブロック堰堤、管理用道路、立入防止柵	4月25日	青い池立入防止柵に一部割れや腐食あり。応急的にテープ及び注意喚起措置の上、6月中に補修予定。 その他異常なし
名寄河川事務所	天塩川	各河川公園及びカヌーポート発着場	5月21日	天塩川（左岸）KP99.4付近 法面の一部崩落 トラロープ等により立入制限を行い、7月中に補修予定。
	名寄川	河川公園	5月21日	異常なし
大雪ダム管理支所	石狩川	堤体展望広場・・・ゲート入口柵・防護柵・駐車場 構内展望広場・・・防護柵・駐車場	5月14日	異常なし
忠別ダム管理支所	忠別川	忠別ダム・・・管理支所周辺、手摺、階段、進入防止柵等	5月7日	異常なし
岩尾内ダム管理支所	天塩川	岩尾内ダム・・・ダム堤体内、ダム堤体天端、貯水池の湖岸、進入防止柵、サイン 岩尾内ダム管理支所・・・駐車場、建物、トイレ、進入防止柵、サイン	4月23日	異常なし
		岩尾内ダム・・・展望広場、管理用通路、貯水池の湖岸、管理用歩道、親水施設、進入防止柵、サイン 神社山公園・・・管理用通路、貯水池の湖岸、駐車場、遊具・運動施設、建物、休憩施設、トイレ、親水施設、進入防止柵、サイン	5月19日	異常なし
サンルダム管理支所	サンル川	サンルダム・・・ダム堤体天端、駐車場、転落防止柵・進入防止ゲート	4月15日	異常なし

点検実施結果に関する問合せ先	旭川開発建設部公物管理課	0166-32-1679
----------------	--------------	--------------

## 石狩川河川管理施設 要改善箇所位置図・状況写真



【点検日】令和7年4月10日


【点検結果】石狩川右岸(KP157.4 旭橋付近 堤内側)の取付階段の手すりの損傷を確認。

【対策】令和7年4月28日に補修を完了



○撮影場所 : 石狩川(右岸)KP157.4付近(旭橋付近)

## 石狩川河川管理施設 要改善箇所位置図・状況写真



【点検日】令和7年4月10日


【点検結果】石狩川右岸(KP158.2 金星橋付近 高水敷)の侵入防止柵の損傷を確認。

【対策】令和7年4月28日に補修を完了



○撮影場所 : 石狩川(右岸)KP158.2付近(秋月橋付近)

## 牛朱別川河川管理施設 要改善箇所位置図・状況写真



【点検日】令和7年4月10日


【点検結果】牛朱別川左岸(KP3.0 豊岡樋門付近 堤内側)の取付階段の損傷を確認。

【対策】令和7年5月2日に補修を完了



○撮影場所 : 牛朱別川(左岸)KP3.0付近(豊岡樋門付近)

## 美瑛川砂防施設 要改善箇所位置図・状況写真



【点検日】令和7年4月25日


【点検結果】美瑛川(青い池)の立入防止柵の一部割れ及び腐食を確認。

【対策】応急的に注意喚起措置を行い、6月中に補修予定。



○撮影場所：美瑛川(青い池)

① 天塩川河川管理施設 要改善箇所位置図・状況写真



【点検日】令和7年5月21日

【点検結果】天塩川左岸KP99.4付近の法面の一部崩落を確認。

【対策】安全確保のためトラロープにより立入を制限し、7月中に補修を行う予定。



○撮影場所：天塩川左岸KP99.4付近 音威子府村