

別紙「点検結果掲載様式」

令和7年度（春） 河川、ダム、砂防、海岸施設の安全利用点検の実施結果について

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
今金河川事務所	後志利別川	桜づつみ	4月15日	異常なし
		希望公園	4月15日	異常なし
		せいらゆう パークゴルフ場	4月15日	異常なし
		河川緑地運動公園	4月15日	異常なし
美利河ダム管理支所	後志利別川	ダム堤体内	4月16日	異常なし
		ダム堤体天端	4月16日	異常なし
		展望広場	4月16日	異常なし
		ダム管理支所周辺	4月16日	異常なし
		説明広場	4月16日	異常なし
		モニュメント広場	4月16日	異常なし
		ダム下流広場	4月16日	異常なし
		ダム湖岸広場	4月16日	融雪出水による流木・塵芥堆積・・・(写真①)維持工事にて5月上旬撤去予定
		魚道周辺	4月16日	異常なし

点検実施結果に関する問合せ先	函館開発建設部公物管理課	0138-42-8079
----------------	--------------	--------------

河川等の安全利用点検 要改善箇所状況写真

(写真①)



要改善箇所

- 撮影場所：ダム湖岸広場
- 写真説明：流木・塵芥堆積

河川等の安全利用点検 実施状況写真



○撮影場所： 展望広場

○写真説明： 安全利用点検実施状況



○撮影場所： 桜つづみ

○写真説明： 安全利用点検実施状況