

令和6年度 夏の安全利用点検 実施状況

- 撮影場所 : 桜づつみ付近(せたな町)
○写真説明 : ベンチの破損及び設置状況確認



- 撮影場所 : 河川緑地運動公園(今金町)
○写真説明 : ベンチの破損及び設置状況の確認



別紙「実施計画掲載様式」

令和7年度（夏） 河川、ダム、砂防、海岸施設の安全利用点検の実施計画について

管理事務所名	河川名	主な点検箇所	点検実施 予定月日	実施結果 HP掲載 予定月日
今金河川事務所	後志利別川	桜づつみ	7月4日	7月22日
		希望公園		
		せいりゅうパークゴルフ場		
		河川緑地運動公園		
美利河ダム管理支所	後志利別川	ダム堤体内	7月8日	7月22日
		ダム堤体天端		
		展望広場		
		ダム管理支所周辺		
		説明広場		
		モニュメント広場		
		ダム下流広場		
		ダム湖岸広場		
		魚道周辺		
点検実施計画に関する問合せ先		函館開発建設部公物管理課	0138－42－8079	