

令和7年度(春) 河川の安全利用点検の実施結果について

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
釧路河川事務所	新釧路川 (下流 釧路地区)	鶴護岸…低水護岸、高水敷	4月16日	異常なし。
		釧路市街左右岸…高水敷、管理用通路、取水施設		異常なし。
		昭和樋門…高水敷、管理用通路、階段、樋門、堤内外排水路		昭和樋門堤外の防護柵破損。 チェーン接続箇所を応急処置、テープで注意喚起。
	釧路川 (下流 遊水地地区)	岩保木…高水敷、管理用通路、カヌーポート、水門		異常なし。
		細岡…カヌーポート		異常なし。
	釧路川 (上流 標茶地区)	標茶樋門…高水敷、管理用通路、階段、堤防護岸、堤内外排水路	4月10日	標茶樋門堤外排水路吐け口の注意喚起テープ破損。 テープ張り直し。
		常盤橋下流樋門…高水敷、管理用通路、階段、堤防護岸、堤内外排水路		左岸側高水敷の注意喚起標識が劣化。 標識の取り替え、ロープ張り直し。
	釧路川 (上流 弟子屈地区)	土門樋門～萬翠橋…管理用通路		異常なし。
		弟子屈築堤左右岸…管理用通路、樋門、低水護岸、カヌーポート		左岸側防護柵等の破損箇所にテープで注意喚起。
	釧路川	茅沼木道…木道、管理用通路		異常なし。

点検実施結果に関する問合せ先	釧路開発建設部 公物管理課	0154-24-7182
----------------	---------------	--------------

令和7年度(春) 河川の安全利用点検の実施結果について

●新釧路川(下流 釧路地区) 昭和樋門堤外排水路



防護柵チェーンの破損



応急処置・注意喚起テープ設置

●釧路川(上流 標茶地区) 標茶樋門堤外排水路



注意喚起テープ破損



テープ張り直し