



「平成26年8月11日の台風11号  
による降雨に伴う出水の概要」  
【速報】





国土交通省 北海道開発局  
帯広開発建設部 治水課  
平成26年8月13日

# 気象の概要

台風11号の影響により、8月10日から11日にかけて、十勝の広い範囲で大雨になりました。特に、札内川流域は激しい降雨に見舞われ、記念沢雨量観測所では、降り始めからの雨量が240mmを観測しました。※速報値のため、数値は変わる可能性があります。 ※図は帯広測候所提供



## 気象レーダー



8月11日04時00分

8月11日05時00分

8月11日06時00分


8月11日07時00分

# 出水の概要

- 台風11号に伴う大雨により、十勝川水系の各地で水位が上昇しました。
  - ・4河川4観測所(札内川～札内、下頃辺川～大平橋、十弗川～東台1号橋、土幌川～旭橋)で氾濫注意水位を上回る水位を記録しました。
  - ・4河川5観測所(十勝川～大津、茂岩、札内川～南帯橋、猿別川～止若、途別川～千住12号橋)で水防団待機水位を上回る水位を記録しました。
- これを受け、帯広開発建設部は以下のとおり取り組みました。
  - ・基準水位の超過を受け、8月11日早朝から河川管理施設のパトロールを開始しました。
  - ・十勝川(4か所)及び浦幌川(1か所)では、排水機場が稼働し内水排除を実施しました。

## 【排水機場の稼働】

・帯広開発建設部では、浸水被害を防ぐために排水機場を稼働し、内水を排除しました。



No.	河川名	市町村名	排水機場名
①	十勝川	豊頃町	農野牛救急排水機場
②	十勝川	豊頃町	育素多排水機場
③	十勝川	豊頃町	茂岩市街裏救急排水機場
④	十勝川	豊頃町	下牛首別排水機場
⑤	浦幌川	浦幌町	朝日救急排水機場



排水状況(朝日排水機場)

## 【河川巡視】

帯広河川事務所及び池田河川事務所職員が、昼夜を問わず河川を巡視し、地域の安全確保に努めました。



## 【洪水監視】

24時間体制で雨量及び水位を監視し、地域を守るために水防警報を発信しました。



## 【樋門の操作】

洪水が住宅地や畑地等に逆流するのを防止するため、計22か所で樋門操作を行いました。

