



平成28年8月26日

TEC－FORCE(緊急災害対策派遣隊)の活動状況について(第1報)

北海道開発局は、平成28年8月20日から大雨による被災状況調査等のため、北海道内各地にTEC－FORCE（緊急災害対策派遣隊）を派遣しています。

8月25日から派遣を開始した被災状況調査班等の活動を、お知らせします。

8月25日からの活動内容は、別添「平成28年8月20日から大雨災害 TEC－FORCEの活動状況」のとおりです。

※ 別紙の写真について、転載申請は不要です。なお、記事等に掲載する際は、「国土交通省 北海道開発局提供」の記載をお願いします。


【問合せ先】	国土交通省	北海道開発局	電話（代表）011-709-2311
	事業振興部	防災課 企画官	高橋 一浩（内線5954）
	事業振興部	防災課 課長補佐	洼畑 正幸（内線5944）

平成28年8月20日からの大雨災害 TEC-FORCEの活動状況

8月26日12:00現在

班名	派遣期間	派遣先	隊員内訳	活動内容
被災状況調査班	8/25～	名寄市	留萌開発建設部 5名	8/25～ 市道及び市管理河川の被災状況調査
	8/25～	剣淵町	留萌開発建設部 5名	8/25～ 町道及び普通河川の被災状況調査
	8/26～	剣淵町	稚内開発建設部 5名	8/26～ 町道及び普通河川の被災状況調査
	8/25～	占冠村	函館開発建設部 5名	8/25 村職員と調査箇所確認 8/26～ 村道及び普通河川の被災状況調査
	8/26～	占冠村	旭川開発建設部 2名	8/26～ 村道及び普通河川の被災状況調査
	8/25～	愛別町	札幌開発建設部 5名	8/25～ 町道の被災状況調査
	8/25～	美瑛町	札幌開発建設部 5名	8/25 町職員と調査箇所確認 8/26～ 町道の被災状況調査
	8/25	陸別町	帯広開発建設部 5名	8/25 地すべり箇所の被災状況調査。 調査が完了し、町長に調査結果を報告。
	8/26～	足寄町	帯広開発建設部 3名	8/26～ 町職員と調査箇所確認後、町道及び普通河川の被災状況調査
	8/26～	足寄町	帯広開発建設部 4名	8/26～ 町職員と調査箇所確認後、町道及び普通河川の被災状況調査
	8/25～	平取町	室蘭開発建設部 5名	8/25～ 町道及び普通河川の被災状況調査
	8/25～	新冠町	室蘭開発建設部 5名	8/25～ 普通河川の被災状況調査
	8/25	白糠町	釧路開発建設部 5名	8/25 町道の被災状況調査 調査が完了し、副町長に調査結果を報告
	8/26～	北見市	小樽開発建設部 5名	8/26～ 市道及び市管理河川の被災状況調査
情報通信班	8/25～	羅臼町	釧路開発建設部 2名	8/25～ Ku-SAT(情報配信装置)により、役場等に土砂崩落箇所の映像を配信
技術支援班	8/25～	羅臼町	札幌開発建設部 3名	8/25 羅臼町へ移動 8/26～ 道道知床公園羅臼線土砂崩落箇所の復旧に係る調査
応急対策班	8/26～	北見市	網走開発建設部 3名	8/26～ 常呂川の排水作業状況確認等

TEC-FORCEの活動状況




被災状況調査班の活動

被害を受けた市町村が早期に復旧を行えるよう、また、新たな被害がないか確認するため、市町村が管理する道路や河川、土砂災害危険箇所等の調査を支援しています。



派遣命令を受け、各開発建設部から出発するTEC-FORCE隊員(8/25 左・札幌開建、右・留萌開建)



自治体職員との調査箇所の確認(8/25 左・美瑛町、右・愛別町)



被災状況調査（8/25 名寄市 御料十二線橋）



被災状況調査（8/25 愛別町 町道クルミ沢線）



被災状況調査（8/25 陸別町栄町 地滑り箇所）



被災状況調査（8/25 白糠町 町道縫別川沿線）



陸別町長へ調査結果を報告(8/25)



白糠町副町長へ調査結果を報告(8/25)

情報通信班の活動

道道知床公園羅臼線(羅臼町)の土砂崩落箇所において、羅臼町役場等に現地の映像を配信するとともに、斜面監視を行っています。

