



平成28年8月27日

TEC－FORCE(緊急災害対策派遣隊)の活動状況について(第2報)

北海道開発局は、平成28年8月20日からの大雨による被災状況調査等のため、北海道内各地にTEC－FORCE（緊急災害対策派遣隊）を派遣しています。

8月25日から派遣を開始した被災状況調査班等の活動を、お知らせします。

8月25日からの活動内容は、別添「平成28年8月20日からの大雨災害 TEC－FORCEの活動状況」のとおりです。

※ 別紙の写真について、転載申請は不要です。なお、記事等に掲載する際は、「国土交通省 北海道開発局提供」の記載をお願いします。


【問合せ先】	国土交通省 北海道開発局	電話（代表）011-709-2311
	事業振興部 防災課 企画官	高橋 一浩（内線5954）
	事業振興部 防災課 課長補佐	洼畑 正幸（内線5944）

平成28年8月20日からの大雨災害 TEC-FORCEの活動状況

8月27日11:00現在

班名	派遣期間	派遣先	隊員内訳	活動内容
被災状況調査班	8/25～	名寄市	留萌開発建設部 5名	8/25～ 市道及び市管理河川の被災状況調査
	8/25～	剣淵町	留萌開発建設部 5名	8/25～ 町道及び普通河川の被災状況調査
	8/26～	剣淵町	稚内開発建設部 5名	8/26～ 町道及び普通河川の被災状況調査
	8/26～	剣淵町	札幌開発建設部 5名	8/26～ 町道及び普通河川の被災状況調査
	8/25～26	占冠村	函館開発建設部 5名	8/25 村職員と調査箇所確認 8/26 村道及び普通河川の被災状況調査 調査が完了し、村長に調査結果を報告
	8/26	占冠村	旭川開発建設部 2名	8/26 村道及び普通河川の被災状況調査 調査が完了し、村長に調査結果を報告
	8/25～26	愛別町	札幌開発建設部 5名	8/25～26 町道の被災状況調査 8/26 調査が完了し、町長に調査結果を報告 ※活動終了後、引き続き剣淵町に派遣
	8/25～	美瑛町	札幌開発建設部 5名	8/25 町職員と調査箇所確認 8/26 ～ 町道の被災状況調査
	8/25	陸別町	帯広開発建設部 5名	8/25 地すべり箇所の被災状況調査 調査が完了し、町長に調査結果を報告
	8/26	足寄町	帯広開発建設部 3名	8/26 町道及び普通河川の被災状況調査 調査が完了し、町に調査結果を報告
	8/26	足寄町	帯広開発建設部 4名	8/26 町道及び普通河川の被災状況調査 調査が完了し、町に調査結果を報告
	8/25～	平取町	室蘭開発建設部 4名	8/25～ 町道及び普通河川の被災状況調査
	8/26～	平取町	室蘭開発建設部 3名	8/26～ 町道及び普通河川の被災状況調査
	8/25～	新冠町	室蘭開発建設部 5名	8/25～ 普通河川の被災状況調査
	8/25	白糠町	釧路開発建設部 5名	8/25 町道の被災状況調査 調査が完了し、副町長に調査結果を報告
	8/26	北見市	小樽開発建設部 5名	8/26 市道及び市管理河川の被災状況調査
情報通信班	8/25～26	羅臼町	釧路開発建設部 2名	8/25～26 Ku-SAT(情報配信装置)により、役場等に土砂崩落箇所の映像を配信
技術支援班	8/25～26	羅臼町	札幌開発建設部 3名	8/25 羅臼町へ移動 8/26 道道知床公園羅臼線土砂崩落箇所の復旧に係る調査
応急対策班	8/26～	北見市	網走開発建設部 3名	8/26 ～ 常呂川の排水作業状況確認等

平成28年8月20日からの大雨災害 TEC-FORCEの活動状況



被災状況調査班の活動



被災状況調査（8/26 美瑛町 町道白金美瑛支線水楽橋）



被災状況調査（8/26 占冠村 村道1号）



被災状況調査（8/26 剣淵町 智取満布1線）



被災状況調査（8/26 新冠町 元神部左の沢川）



占冠村長へ調査結果を報告(8/26)



愛別町長へ調査結果を報告(8/26)

技術支援班の活動

道道知床公園羅臼線(羅臼町)の土砂崩落箇所において、専門家(寒地土木研究所)の同行により調査を実施し、北海道及び羅臼町に復旧作業に当たっての助言を行いました。

