

平成28年8月28日

TEC-FORCE(緊急災害対策派遣隊)の活動状況について(第3報)

北海道開発局は、平成28年8月20日からの大雨による被災状況調査等のため、北海道内各地にTEC-FORCE(緊急災害対策派遣隊)を派遣しています。

8月25日から派遣を開始した被災状況調査班等の活動を、お知らせします。

8月25日からの活動内容は、別添「平成28年8月20日からの大雨災害 TEC-FORCEの活動状況」のとおりです。

※ 別紙の写真について、転載申請は不要です。なお、記事等に掲載する際は、「国土交通省 北海道開発局提供」の記載をお願いします。


【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 電話(代表) 011-709-2311
事業振興部 防災課 企画官 高橋 一浩(内線5954)
事業振興部 防災課 課長補佐 洼畑 正幸(内線5944)

平成28年8月20日からの大雨災害 TEC-FORCEの活動状況

8月28日10:00現在 活動中 4市町村に9班41名

凡例	
活動中	
撤退済	

班名	派遣先	隊員内訳	活動内容
被災状況調査班	名寄市	留萌開発建設部 5名(8/25~27) ※1 活動終了後、引き続き北見市に派遣	8/25~26 市道及び市管理河川の被災状況調査 8/27 調査が完了し、建設水道部長に調査結果を報告
	剣淵町	留萌開発建設部 5名(8/25~) 稚内開発建設部 5名(8/26~) 札幌開発建設部 5名(8/27~)※3	8/25~ 町道及び普通河川の被災状況調査
	占冠村	函館開発建設部 5名(8/25~26) ※2 活動終了後、引き続き北見市に派遣	8/25 村職員と調査箇所確認 8/26 村道及び普通河川の被災状況調査。調査が完了し、村長に調査結果を報告
		旭川開発建設部 2名(8/26)	8/26 村道及び普通河川の被災状況調査。調査が完了し、村長に調査結果を報告、撤収
	愛別町	札幌開発建設部 5名(8/25~26) ※3 活動終了後、引き続き剣淵町に派遣	8/25~26 町道の被災状況調査 8/26 調査が完了し、町長に調査結果を報告
	美瑛町	札幌開発建設部 5名(8/25~)	8/25 町職員と調査箇所確認 8/26 ~ 町道の被災状況調査
	陸別町	帯広開発建設部 5名(8/25)	8/25 地すべり箇所の被災状況調査。調査が完了し、町長に調査結果を報告
	足寄町	帯広開発建設部 2班7名(8/26)	8/26 町道及び普通河川の被災状況調査。調査が完了し、町に調査結果を報告
	平取町	室蘭開発建設部 4名(8/25~27) 室蘭開発建設部 3名(8/26~27)	8/25~27 町道及び普通河川の被災状況調査 8/27 調査が完了し、町に調査結果を報告
	新冠町	室蘭開発建設部 4名(8/25~27)	8/25~ 普通河川の被災状況調査
		室蘭開発建設部 3名(8/27~)	
	白糠町	釧路開発建設部 3名(8/25)	8/25 町道の被災状況調査。調査が完了し、副町長に調査結果を報告
	北見市	小樽開発建設部 5名(8/26~) 函館開発建設部 5名(8/27~)※2 留萌開発建設部 5名(8/27~)※1 札幌開発建設部 3名(8/27~)※4	8/26~ 市道及び市管理河川の被災状況調査
情報通信班	羅臼町	釧路開発建設部 2名(8/25~26)	8/25~26 Ku-SAT(情報配信装置)により、役場等に土砂崩落箇所の映像を配信
技術支援班	羅臼町	札幌開発建設部 3名(8/25~26) ※4 活動終了後、引き続き被災状況調査班として北見市に派遣	8/25 羅臼町へ移動 8/26 道道知床公園羅臼線土砂崩落箇所の復旧に係る調査
応急対策班	北見市	網走開発建設部 3名(8/26)	8/26 常呂川の排水作業状況確認等



被災状況調査班 8/25~27 留萌開建1班5名

名寄市	市道及び市管理河川の被災状況調査
-----	------------------

被災状況調査班 8/25~ 留萌開建1班5名
8/26~ 稚内開建1班5名
8/26~ 札幌開建1班5名

剣淵町	町道及び普通河川の被災状況調査
-----	-----------------

被災状況調査班 8/25~26 札幌開建1班5名

愛別町	町道の被災状況調査
-----	-----------

被災状況調査班 8/25~ 札幌開建1班5名

美瑛町	町道の被災状況調査
-----	-----------

被災状況調査班 8/25~26 函館開建1班5名
8/26 旭川開建1班2名

占冠村	村道及び普通河川の被災状況調査
-----	-----------------

被災状況調査班 8/25~27 室蘭開建2班7名

平取町	町道及び普通河川の被災状況調査
-----	-----------------

被災状況調査班

新冠町	8/25~27 室蘭開建1班4名
	8/27~ 室蘭開建1班3名
新冠町	普通河川の被災状況調査

情報通信班 8/25~26 釧路開建1班2名

羅臼町	Ku-SAT(情報配信装置)により、役場等に土砂崩落箇所映像を配信
-----	-----------------------------------

技術支援班 8/25~26 札幌開建1班3名

羅臼町	道道知床公園羅臼線土砂崩落箇所の復旧に係る調査
-----	-------------------------

被災状況調査班 8/26~ 小樽開建1班5名
8/27~ 函館開建1班5名
8/27~ 留萌開建1班5名
8/27~ 札幌開建1班3名

北見市	市道及び市管理河川の被災状況調査
-----	------------------

応急対策班 8/26 網走開建1班3名

北見市	常呂川の排水作業状況確認等
-----	---------------

被災状況調査班 8/25 帯広開建1班5名

陸別町	地すべり箇所の被災状況調査
-----	---------------

被災状況調査班 8/26 帯広開建2班7名

足寄町	町道及び普通河川の被災状況
-----	---------------

被災状況調査班 8/25 釧路開建1班3名

白糠町	町道の被災状況調査
-----	-----------

凡例

活動中	
撤退済	

被災状況調査班の活動



被災状況調査 (8/27 新冠町 普通河川)



被災状況調査 (8/27 美瑛町 阿満美瑛線の道路倒壊)



被災状況調査 (8/27 平取町 普通河川)



被災状況調査 (8/27 剣淵町 西岡浄水場配水池)



被災状況調査 (8/27 北見市常呂町 町道道路流出)



調査結果を取りまとめる隊員 (8/27 新冠町役場)



名寄市(建設水道部長)へ調査結果を報告 (8/27)



平取町(建設水道課長補佐)へ調査結果を報告 (8/27)