



平成 2 8 年 8 月 3 1 日

平成 2 8 年台風第 1 0 号による出水状況 (8 月 3 1 日 8 時時点) について

平成 2 8 年台風第 1 0 号による出水状況 (8 月 3 1 日 8 時時点) をとりまとめましたので、お知らせします。

北海道内の河川の水位は、現在も高い状況が続いており、このため、引き続き、十分に警戒する必要があります。

参考

川の防災情報 <http://www.river.go.jp/>

【問合せ先】	北海道開発局 建設部 河川計画課	電話(ダイヤルイン)011-709-2110
	河川企画官	時 岡 (内線 5292)
	河川調整推進官	空 閑 (内線 5288)
	課長補佐	榎 井 (内線 5294)

平成28年台風第10号による出水状況

8月31日午前8時時点

1. 降雨の状況

- ・8月28日から降り始めた降雨により、戸蔦別観測所（帯広市）では、530mm、札内川上流観測所（中札内村）では、393mm、伏見観測所（芽室町）では、413mmを観測し、現在も降雨は継続しています。

2. 水位の状況

①十勝川水系十勝川

- ・千代田観測所（幕別町字明野130番地の1地先）では、計画高水位を72cm上回っています。茂岩観測所（北海道中川郡豊頃町牛首別29線261番地地先）では、計画高水位を72cm上回っています。帯広観測所（帯広市大通北2丁目2-2地先）では、避難判断水位を45cm上回っています。

②十勝川水系音更川

- ・音更観測所（北海道河東郡音更町字下音更東1線37-7地先）では、避難判断水位を36cm上回っています。

③十勝川水系利別川

- ・利別観測所（池田町西3条南8丁目地先）では、はん濫危険水位を69cm上回っています。

3. ダムの状況

- ・札内川ダムは、8月30日20時20分に、貯水位は非常用洪水吐の敷高を超え、ダムに流入するピーク洪水量を上回らないように放流している状況です。
- ・金山ダムは、8月31日5時40分に、計画規模を超える洪水時の操作を行い、ダムに流入するピーク洪水量を上回らないように放流している状況です。

4. 今後の見込み

- ・十勝川、札内川、音更川の水位は、上昇又は高い水位が継続する見込みです。
- ・札内川の水位は、下降傾向にありますが、高い水位となっています。洪水に関する情報に注意してください。
- ・また、札内川、音更川は、道内有数の急流河川であり、河岸が削られるおそれもある

ります。

- ・市町村からの防災情報に注意し、厳重に警戒してください。

5. 河川管理施設の被災状況（添付の報道発表資料2件を参照）

- ・石狩川水系 空知川 左岸 南富良野町幾寅地区太平橋付近の堤防が決壊（2箇所）
- ・十勝川水系 札内川 左岸 札内川と戸蔭別川の合流地点（大正橋の下流付近）の堤防が破堤

詳細は調査中

6. その他

- ・北海道開発局が管理する河川については、十勝川水系以外の河川で、計画高水位又は、はん濫危険水位を超過している河川はありません。
- ・以後の平成28年台風第10号による出水状況等のとりまとめは、被災状況等に応じて個別にお知らせいたします。



報道機関各位

平成28年8月31日

札幌開発建設部

空知川左岸 南富良野町幾寅地区の堤防決壊について

(第2報)

平成28年8月31日 6:30現在

石狩川水系 空知川 左岸 南富良野町幾寅地区太平橋上流の堤防決壊の状況及び幾寅地区の浸水状況です。

詳細については確認中です。


【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 札幌開発建設部

河川計画課 課長 横濱 秀明 (電話番号 011-611-0329 ダイヤルイン)

河川計画課 流域計画官 田代 隆志 (電話番号 011-611-0329 ダイヤルイン)

平成28年8月31日 空知川左岸の堤防決壊箇所

空知川上流(南富良野町幾寅地区)において、堤防が決壊しました。



①







平成28年8月31日

帯広開発建設部

報道機関各位

台風第10号により札内川で堤防が破堤しました（第2報）

～札内川と戸蔦別川の合流点で堤防が破堤しました～

8月31日 5時20分頃、札内川と戸蔦別川（とったべつがわ）の合流地点（大正橋の下流付近）で堤防が破堤していることを確認しました。


破堤延長は約200m、破堤により浸水した面積は現在調査中です。

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部 電話（ダイヤル）0155-24-4105

治水課 課長 中島 康博（内線291）

治水課 課長補佐 中田 悌二（内線292）

破堤箇所



破堤状況



札内川(KP25.0左岸付近) 破堤箇所

