



平成30年9月11日

## 平成30年北海道胆振東部地震による災害情報について

### (第11報)

北海道開発局では、平成30年北海道胆振東部地震による災害情報（9月11日15時00分現在）を  
取りまとめましたので、別紙のとおりお知らせします。

## ○問合せ先について

電話(代表) 011-709-2311

対応課	対応者	内線番号
道路について	道路計画課 神田(かんだ)補佐 (不在の場合は 赤川(あかがわ)企画官)	5355 (5352)
河川について	河川計画課 岡部(おかべ)河川調整推進官	5288
ダムについて	河川計画課 岡部(おかべ)河川調整推進官	5288
港湾について	空港・防災課 日色(ひいろ)課長補佐	5632
漁港について	水産課 星(ほし)水産企画官	5594
農業について	農業整備課 武下(たけした)補佐	5589
公園について	都市住宅課 天野(あまの)都市事業管理官	5874
庁舎・建物について		
国の施設全般	営繕計画課 須賀(すが)課長補佐 (不在の場合 林(はやし)総括係長)	5722 (5720)
開発局・開発建設部庁舎等	会計課 小室(こむろ)課長補佐	5234
上記以外について	防災課 横濱(よこはま)防災企画官	5954
	防災課 吉田(よしだ)課長補佐	5944

平成30年北海道胆振東部地震災害対応について(第11報)

※これは速報であり、数値等は今後変わることがあります。  
※(第2報)以降は、前報から修正があった部分については、下線を表示

○被災状況は以下のとおりです

1. 地震の概要

地震発生時刻 平成30年09月06日03時07分  
発生場所(震源位置) 胆振地方中東部  
北緯42.7度、東経142.0度、深さは37km(暫定値)  
規模(マグニチュード) 6.7(暫定値)  
最大震度 7  
※津波なし

[各地の震度]

震度7 厚真町  
震度6強 安平町、むかわ町  
震度6弱 札幌市東区、千歳市、日高町、平取町  
震度5強 札幌市清田区、札幌市白石区、札幌市手稲区、札幌市北区、苫小牧市、江別市、三笠市、恵庭市、長沼町、新ひだか町、新冠町  
震度5弱 札幌市厚別区、札幌市豊平区、札幌市西区、函館市、室蘭市、岩見沢市、登別市、伊達市、北広島市、石狩市、新篠津村、南幌町、由仁町、栗山町、白老町

※今回の地震発生後、9月10日06時00分現在、震度1以上を観測した地震が171回発生  
(最大震度4:6回、震度3:19回、震度2:52回、震度1:94回)

2. 所管施設等の状況

【直轄】

○道路(9/11 15:00現在)  
通行止め情報: 0路線0区間

○河川(9/11 15:00現在)  
・国管理河川一次、二次点検終了

河川	地点		被害状況		対策状況
	左右岸	KP	状態	数量(約)	
バウトガワ 茨戸川	右岸	7.8	堤防天端の縦断亀裂	約300m	応急対策完了
右狩川放水路	左右岸	0.1	護岸の沈下	約30m	応急対策完了
トヨヒラガワ 豊平川	左岸	4.0	堤防天端の縦断亀裂	約20m	応急対策完了
ケヌフチガワ 嶮淵川	左岸	7.0	その他	1箇所	応急対策完了
ムカワ 鶴川	左岸	0.6付近	堤防天端の縦断亀裂	100m	緊急復旧中
ムカワ 鶴川	左岸	0.7付近	堤防法面の縦断亀裂	150m	緊急復旧中
ムカワ 鶴川	左岸	0.9付近	堤防天端の縦断亀裂	1箇所	緊急復旧中
ムカワ 鶴川	左岸	1.8	堤防天端の縦断亀裂	10m	応急対策完了
ムカワ 鶴川	左岸	2.0付近	堤防天端の横断亀裂	100m	緊急復旧中
ムカワ 鶴川	左岸	2.1	堤体の沈下	20m	応急対策完了
ムカワ 鶴川	左岸	2.15付近	堤防天端の縦断亀裂	2箇所	応急対策完了
ムカワ 鶴川	左岸	2.2	堤防天端の縦断亀裂	7m	応急対策完了
ムカワ 鶴川	左岸	2.5	堤防天端の縦断亀裂	200m	応急対策完了

ムカフ 鷗川	左岸	2.0	堤防天端の縦断亀裂	10m	応急対策完了
ムカフ 鷗川	左岸	3.2付近	堤防天端の縦断亀裂	300m	応急対策完了
ムカフ 鷗川	左岸	3.7付近	堤防天端の縦断亀裂	150m	応急対策完了
ムカフ 鷗川	左岸	4.1付近	堤防天端の縦断亀裂	150m	応急対策完了
ムカフ 鷗川	左岸	4.6付近	堤防天端の縦断亀裂	150m	応急対策完了
ムカフ 鷗川	左岸	4.8付近	堤防天端の縦断亀裂	100m	応急対策完了
ムカフ 鷗川	右岸	3.15	堤防天端の縦断亀裂	10m	応急対策完了
ムカフ 鷗川	右岸	3.38	堤防天端の横断亀裂	10m	応急対策完了
ムカフ 鷗川	右岸	3.90	堤防天端の縦断亀裂	20m	応急対策完了
サルガワ 沙流川	右岸	2.0	堤防天端の縦断亀裂	50m	応急対策完了
サルガワ 沙流川	右岸	5.6	堤防天端の横断亀裂	10m	応急対策完了
サルガワ 沙流川	右岸	20.0～20.45	堤防天端の縦断亀裂	450m	応急対策完了
サルガワ 沙流川	右岸	二風谷ダム上流8.9	その他	20m	応急対策完了

### ○ダム (9/11 15:00現在)

ダム名	一次点検	二次点検	備 考
桂沢	異常なし	異常なし	
芦別	異常なし	異常なし	
漁川	異常なし	異常なし	
二風谷	異常なし	被害あり	管理用道路の法面崩壊・クラック 応急対策完了
金山	異常なし	異常なし	
滝里	異常なし	省略	
留萌	異常なし	省略	
夕張スーパーパーク	異常なし	被害あり	貯水池法面崩壊、管理用道路クラック 応急対策完了
豊平峡	異常なし	異常なし	

### ○港湾 (9/11 15:00現在)

一次点検対象：【点検済み】函館港 石狩湾新港 小樽港 白老港 留萌港 増毛港 森港 余市港

楸法華港 異常なし、苫小牧港（西港） 苫小牧港（東港）異常あり

二次点検対象：【点検済み】小樽港 余市港 石狩湾新港 森港 楸法華港 白老港 留萌港

函館港 異常なし、苫小牧港（東港） 苫小牧港（西港）異常あり

#### 【被害情報（施設）】

##### ・苫小牧港（東港）

直轄点検でコンテナ埠頭で液状化を確認、舗装のクラック有り

液状化の生じていたコンテナヤードの仮復旧が完了し、10日より使用可能。11日より荷役開始。

フェリーは運行中。

船だまりの物揚場で全体的に5cm前だし。これに伴い、背後の沈下と陥没が発生。

ガントリークレーン全機（1号機、2号機、3号機）が復旧、稼働済み

##### ・苫小牧港（西港）

中央埠頭南で岸壁エプロン10cmの沈下

勇払埠頭のベルコンの一部が落下

フェリーは運行中。

汐見地区第2船溜-4m物揚場背後用地が液状化により沈下し上部工との間に3cm程度の段差が発生

南ふ頭 3号岸壁 自衛隊災害支援船「しらせ」が6日16:00入港。10日9:30出航予定。

2号岸壁 自衛隊災害支援船「すおう」が6日20:00入港。6日23:00出港済み。

2号岸壁 自衛隊災害支援船「いずしま」が入港。6日15:30入港、出航予定。

##### ・小樽港 施設点検後ガントリークレーン稼働済み。

##### ・石狩湾新港 停電解消、ガントリークレーン稼働中。

##### ・室蘭港 ガントリークレーンは電源復旧。動作確認を終え、稼働済み。

##### ・釧路港 停電解消、ガントリークレーン稼働中。

##### ・函館港 ガントリークレーン稼働中。

#### 【支援情報】

北陸地方整備局の大型浚渫兼油回収船「白山」を入浴支援のため、新潟港を14時に出発。

苦小牧港に8日午後に到着済み。

8日は17時から22時まで入浴・洗濯・給水支援を実施。

また、9日(日)は、8:00から支援物資荷下ろしと運搬を実施。支援物資は北海道生活物資等一次集積拠点 晴海1号倉庫へ運搬。

9日の入浴・洗濯・給水支援は13時から20時実施。

10日の入浴・洗濯・給水支援は11時から15時まで実施。

11日の入浴・洗濯・給水支援は9時から15時まで実施。

明日(12日)は9時から15時で入浴・洗濯・給水支援を実施。

7日(金) 苦小牧の被災に対し、国総研(横須賀)・港空研及び寒地土研の専門家による技術的支援を実施。

自衛隊が関東地方整備局に備蓄している飲料水などの緊急物資を、民間船舶「はくおう」で苦小牧港へ輸送。(11日川崎港発、12日苦小牧着の予定)

## ○空港 (9/11 15:00現在)

空港

国管理空港

新千歳空港 電源供給復旧。通常運行中。

函館空港 電源供給復旧。通常運行中。

釧路空港 電源供給復旧。通常運行中。

稚内空港 電源供給復旧。通常運行中。

特定地方管理空港

旭川空港 電源供給復旧。通常運行中。

帯広空港 電源供給復旧。通常運行中。

地方管理空港

女満別空港 電源供給復旧。通常運行中。

紋別空港 電源供給復旧。通常運行中。

中標津空港 電源供給復旧。通常運行中。

奥尻空港 電源供給復旧。通常運行中。

利尻空港 電源供給復旧。通常運行中。

## ○漁港 (9/11 15:00現在)

・函館漁港、山背泊漁港、砂原漁港、臼尻漁港、登別漁港、三石漁港の2次点検を9月6日に実施。

この時点で施設に異常なし。

・9月10日に登別漁港の地元利用者から岸壁に段差があると連絡があり、現地を確認。

9月11日に上記6漁港において再度の2次点検を実施。結果、下記施設損傷以外に異常なし。

【施設被害】

・登別漁港(第3種、登別市・白老町)

漁港施設：岸壁(-3.5m)の上部コンクリート目地部に法線方向約70mに渡って最大2cmの段差発生。

現状施設利用に支障はないが、段差が拡大していく可能性も考慮し、当面経過観察とする。

復旧方針は漁港管理者(胆振総合振興局)と協議中。

漁業施設：漁協事務所の階段部周辺に2~3cmの沈下発生(9月10日に確認)。

・臼尻(うすじり)漁港(第3種、函館市)

漁港施設：岸壁屋根部からの雨水排水管に亀裂が発生。漁業活動に直接の影響無し。

復旧方針は漁港管理者(渡島総合振興局)と協議中。

## ○農業 (9/11 15:00現在)

**【実施地区】**：点検対象である震度4以上を観測した23地区について点検を完了し異常無し。  
室蘭開発建設部管内の実施地区4地区は点検調査中。

**【完了地区】**：点検対象である震度4以上または25gal以上の揺れを観測したダム等24箇所の点検を完了し異常無し。  
室蘭開発建設部管内の厚真ダム、瑞穂ダムの2箇所は点検の結果、周辺地山に土砂災害を受けているが、堤体等の安全性は確認。

**厚真ダム** 6日の点検に引き続き8日も寒地土研の専門家による調査を実施。堤体安全性を確認。  
大規模洪水発生時に備え応急対策を実施。  
陸上自衛隊の全面協力の下、水位観測~投下式水位計の設置  
ブルーシートによる本体侵食の防止対策を実施。  
余水吐の倒木処理及び土砂撤去を実施  
陸路アクセス確保のための道路の土砂撤去を実施。

余水吐下流左岸の側壁天端に一部損壊を確認。

○公園 (9/11 15:00現在)

- ・滝野すずらん丘陵公園…9月9日9:00より一部エリアで開園  
アシリベツ橋に亀裂、段差(10cm程度)を確認

○庁舎・建物 (9/11 15:00現在)

- ・官庁施設1施設について、天井パネル落下などの被害あり。応急復旧済み。
- ・人的被害並びに継続使用不能な施設はなし。

○その他

厚真町で大規模土砂崩れ

3. TEC-FORCE支援状況

○リエゾン (9/11 15:00現在)

派遣・開建名	派遣先 市町村等	9月											合計(人)	
		6	7	8	9	10	11	12	13	14				
本局	北海道	2	2	2	2	2	2							12
	札幌市	2	2	2	1	0	0							7
	厚真町		2	4	4	4	4							18
札幌開発建設部	札幌建設管理部(北海道)	2	0	0	0	0	0							2
	石狩振興局	2	2	0	0	0	0							4
	空知総合振興局	3	2	0	0	0	0							5
	札幌市消防局	2	1	0	0	0	0							3
	石狩市	2	2	0	0	0	0							4
	岩見沢市	3	2	0	0	0	0							5
	北広島市	4	2	0	0	0	0							6
	江別市	4	2	0	0	0	0							6
	恵庭市	4	2	2	0	0	0							8
	長沼町	2	0	0	0	0	0							2
	新篠津村	2	0	0	0	0	0							2
	千歳市	3	2	0	0	0	0							5
	南幌町	4	0	0	0	0	0							4
	由仁町	4	0	0	0	0	0							4
	栗山町	4	0	0	0	0	0							4
	三笠市	4	2	0	0	0	0							6
函館開発建設部	渡島総合振興局	2	0	0	0	0	0							2
	函館市	2	0	0	0	0	0							2
小樽開発建設部	厚真町			1	1	1	1							4
室蘭開発建設部	胆振総合振興局	2	2	1	1	1	1							8
	日高振興局	1	1	0	0	0	0							2
	苫小牧市	2	2	2	1	1	1							9
	厚真町	5	5	3	8	5	7							33
	むかわ町	2	2	2	1	1	2							10
	安平町	6	4	3	3	5	3							24
	新ひだか町	2	2	0	0	0	0							4
	登別市	2	2	0	0	0	0							4
	日高町	2	2	2	1	1	1							9
	平取町	2	2	2	0	0	0							6
旭川開発建設部	上川総合振興局		2	0	0	0	0							2
帯広開発建設部	十勝総合振興局	2	4	0	0	0	0							6
	厚真町			2	2	2	2							8
稚内開発建設部	宗谷総合振興局	2	2	0	0	0	0							4
合計		87	57	28	25	23	24							244

※厚真町へ寒地土木研究所職員を派遣

OTEC-FORCE(リエゾン以外)の派遣状況

【北海道開発局】

派遣先 市町村等	派遣内容	9月										合計		
		6	7	8	9	10	11	12	13	14				
厚真町、安平町外	被災状況調査班(ヘリ)	6	3	2	0	1	2							14
厚真町役場	先遣班	6	6	5	5	8	8							38
苫小牧(苫東中央管理ST)	先遣班	0	5	5	5	10	12							37
苫小牧(苫東中央管理ST)	被災状況調査班(道路)	0	24	0	0	8	0							32
厚真町	被災状況調査班(道路)	0	0	20	20	8	8							56
安平町	被災状況調査班(道路)	0	0	4	4	4	8							20
苫小牧(苫東中央管理ST)	被災状況調査班(河川砂防)	0	4	0	0	0	0							4
三笠市	被災状況調査班(河川砂防)	0	0	4	0	4	0							8
苫小牧(苫東中央管理ST)	被災状況調査班(砂防)	0	12	0	0	0	0							12
三笠市	被災状況調査班(砂防)	0	0	4	0	4	0							8
千歳市	被災状況調査班(砂防)	0	0	8	0	4	4							16
安平町	被災状況調査班(砂防)	0	0	0	0	4	8							12
厚真町	被災状況調査班(砂防)	0	0	0	0	0	4							4
苫小牧(苫東中央管理ST)	被災状況調査班(河川)	0	2	0	0	0	0							2
厚真町	被災状況調査班(河川)	0	0	2	2	0	0							4
安平町	被災状況調査班(建築)	0	0	4	0	0	0							4
苫小牧(苫東中央管理ST)	応急対策班	0	0	2	4	4	4							14
千歳市	被災状況調査班(河川)	0	0	0	4	0	0							4
むかわ町	被災状況調査班(河川)	0	0	0	4	3	4							11
むかわ町	被災状況調査班(道路)	0	0	0	19	19	16							54
むかわ町	被災状況調査班(河川砂防)	0	0	0	0	0	4							4
長沼町	被災状況調査班(河川)	0	0	0	4	0	0							4
札幌開発建設部	被災状況調査班(河川砂防)	0	0	0	0	0	0							0
札幌開発建設部	被災状況調査班(河川)	0	0	0	0	2	2							4
札幌開発建設部	被災状況調査班(砂防)	0	0	0	0	0	0							0
合計		12	56	60	71	83	84							366

【他地整】

派遣元	派遣先 市町村等	派遣内容	9月										合計		
			6	7	8	9	10	11	12	13	14				
東北地方整備局	北海道開発局	総合司令部	4	4	4	4	4	4	4						24
	苫小牧市	被災状況調査班(砂防)	8	8	0	0	0	0							16
	苫小牧市	被災状況調査班(道路)	4	8	0	0	0	8							20
	苫小牧市	応急対策班(機械)	0	3	3	4	4	3							17
	恵庭市	被災状況調査班(砂防)	0	0	4	4	0	0							8
	長沼町	被災状況調査班(砂防)	0	0	4	4	0	0							8
	恵庭市	被災状況調査班(道路)	0	0	4	0	0	0							4
	千歳市	被災状況調査班(道路)	0	0	4	4	0	0							8
	江別市	被災状況調査班(道路)	0	0	0	4	0	0							4
	札幌開発建設部	被災状況調査班(砂防)	0	0	0	0	8	8							16
	札幌開発建設部	被災状況調査班(道路)	0	0	0	0	8	0							8
関東地方整備局	北海道開発局	先遣班	4	4	4	4	4	4						24	
	厚真町	被災状況調査班(河川)	4	4	4	4	4	4						24	
	厚真町	被災状況調査班(砂防)	4	4	4	4	4	4						24	
	厚真町	被災状況調査班(道路)	8	8	8	8	0	0						32	
	厚真町	被災状況調査班(応急対策)	0	0	0	0	0	6						6	
	苫小牧(苫東中央管理ST)	被災状況調査班(河川)	0	0	0	0	0	0							0
		被災状況調査班(砂防)	0	0	0	0	0	0							0
被災状況調査班(道路)		0	0	0	0	8	8							16	
	被災状況調査班(応急対策)	0	0	0	0	6	0							6	
北陸地方整備局	北海道開発局	先遣班	3	3	3	3	3	3						18	
	胆振地方	被災状況調査班(砂防)	4	8	8	8	0	0						28	
	胆振地方	被災状況調査班(道路)	8	8	8	8	0	0						32	
	胆振地方	応急対策班	2	2	2	2	0	0						8	
	胆振地方	緊急物資輸送・入浴	0	4	4	4	4	4						20	



【他地整】

派遣元	派遣先 市町村等	機械名	出動理由	台数	状況	期間	
関東地方整備局	厚真町	無人バックホウ	啓開作業	1	現地にて待機中	9/9～10	
	厚真町	無人バックホウ	啓開作業	1	現地にて待機中	9/9～10	
	苫小牧市 (苫東中央ST)	待機支援車	応急復旧支援	1	現地にて待機中		
		待機支援車	応急復旧支援	1	現地にて待機中		
		対策本部車	応急復旧支援	1	現地にて待機中		
		対策本部車	応急復旧支援	1	現地にて待機中		
	関東地方整備局	苫小牧市 (苫小牧道路)	照明車	応急復旧支援	1	現地にて待機中	
			照明車	応急復旧支援	1	現地にて待機中	
			照明車	応急復旧支援	1	現地にて待機中	
			照明車	応急復旧支援	1	現地にて待機中	
照明車			応急復旧支援	1	現地にて待機中		
照明車			応急復旧支援	1	現地にて待機中		
苫小牧市 (苫小牧中央ST)		照明車	応急復旧支援	1	現地にて待機中		
		照明車	応急復旧支援	1	現地にて待機中		
		照明車	応急復旧支援	1	現地にて待機中		
		照明車	応急復旧支援	1	現地にて待機中		
		照明車	応急復旧支援	1	現地にて待機中		
		照明車	応急復旧支援	1	現地にて待機中		
		照明車	応急復旧支援	1	現地にて待機中		
		照明車	応急復旧支援	1	現地にて待機中		
		照明車	応急復旧支援	1	現地にて待機中		
		照明車	応急復旧支援	1	現地にて待機中		
		照明車	応急復旧支援	1	現地にて待機中		
		照明車	応急復旧支援	1	現地にて待機中		
北陸地方整備局	鷗川河口(左岸)	照明車	応急復旧支援	1	稼働中	9/9～10	
		照明車	応急復旧支援	1	稼働中	9/9～10	
		照明車	応急復旧支援	1	稼働中	9/9～10	
	苫小牧市 (苫東中央ST)	照明車	応急復旧支援	1	現地にて待機中		
	厚真町	照明車	啓開作業	1	稼働終了	9/9～10	
	苫小牧市 (苫東中央ST)	照明車	応急復旧支援	1	現地にて待機		
		分解組立型バックホウ	応急復旧支援	1	現地にて待機		
		分解組立型バックホウ	応急復旧支援	1	現地にて待機		
		照明車	応急復旧支援	1	現地にて待機		
	厚真町	照明車	啓開作業	1	稼働終了	9/9～10	
	鷗川河口(左岸)	照明車	応急復旧支援	1	稼働中	9/10～	
	苫小牧市 (苫東中央ST)	照明車	応急復旧支援	1	現地にて待機		
		照明車	応急復旧支援	1	現地にて待機		
		照明車	応急復旧支援	1	現地にて待機		
	厚真町	照明車	啓開作業	1	稼働終了	9/9～10	
	苫小牧市 (苫東中央ST)	照明車	応急復旧支援	1	現地にて待機		
		照明車	応急復旧支援	1	現地にて待機		
		照明車	応急復旧支援	1	現地にて待機		
照明車		応急復旧支援	1	現地にて待機			
照明車		応急復旧支援	1	現地にて待機			
照明車		応急復旧支援	1	現地にて待機			
中部地方整備局	新冠町	照明車	応急復旧支援	1	待機中	9/8～	
	むかわ町	照明車	応急復旧支援	1	待機中	9/8～	
	厚真町	照明車	応急復旧支援	1	待機中	9/8～	
		照明車	応急復旧支援	1	待機中	9/8～	
		照明車	応急復旧支援	1	待機中	9/8～	
東北地方整備局	厚真町	分解組立型バックボウ	啓開作業	1	稼働中	9/8～	
台数(派遣実績)				52			

#### 4. 防災ヘリ

開発局「ほっかい」 9/6 6:20 丘珠空港離陸→安平町、厚真町方面をフライト(1回目)  
10:30 丘珠空港離陸→ダム、河川、道路の被災調査(2回目)  
13:50 丘珠空港離陸→厚真町状況被災調査(3回目)  
9/7 9:00 丘珠空港離陸→国道453号 被災調査  
9/8 13:00 丘珠空港離陸→被災状況調査(厚真町、安平町ほか)  
9/9 丘珠空港で待機  
9/10 10:15 丘珠空港離陸→安平町、厚真町方面をフライト  
9/11 9:30 丘珠空港離陸→厚真町、むかわ町方面をフライト

東北地整「みちのく」 9/6 10:00 仙台空港 出発 →14:10丘珠空港着  
15:45 丘珠空港離陸 →16:45函館空港着  
9/7 11:30函館空港離陸 →1305花巻空港待機中  
9/8 14:30 花巻空港離陸 →15:30 仙台空港着陸

北陸地整「ほくりく」 9/6 9:15 新潟空港 出発 →11:18花巻空港待機中  
9/7 7:00 花巻空港離陸 → 8:26函館空港待機中  
9:12 朝日石狩場外離着陸場へ出発 →函館空港待機中  
9/8 帰還に向けて天候回復まち  
9/9 帰還に向けて天候回復まち  
9/10 帰還に向けて天候回復まち  
9/11 10:00 函館空港離陸 →11:20 秋田空港着  
12:30 秋田空港離陸 →13:35 新潟空港帰還

#### 5. その他の被害状況(北海道調べ 9/11 10:00現在)

・人的被害:死亡41(むかわ町1、新ひだか町1、厚真町36、苫小牧市2、札幌市1)  
重傷9(札幌市1、江別市1、北広島1、帯広市1、士幌町1、安平町2、むかわ町1、新冠村1)  
中等傷8(江別市1、函館市5、日高町2)  
軽傷629(三笠市2、美唄市1、芦別市1、栗山町1、由仁町2、札幌市235、江別市3、恵庭市3、北広島市6、  
石狩市1、日高町26、平取町3、函館市4、室蘭市2、伊達市1、厚真町61、安平町7、  
むかわ町252、帯広市12、本別町1、幕別町2、音更町1、厚岸町1、猿払村1)  
負傷程度不明37(千歳市11、苫小牧市16、安平町4、むかわ町4、滝川市2)

・建物被害 ※確認中

全壊32(厚真町19、安平町6、むかわ町6)  
半壊18(安平町8、むかわ町14)  
一部損壊10(三笠市4、由仁町2、室蘭市1、安平町3)  
被害状況不明 多数(札幌市多数、北広島市40、当別町1)

・道道通行止め:9 路線12 区間(10:00 現在)

・電気:247戸停電(厚真町[221戸/約2,100戸]、安平町[16戸/約4,200戸]10:00 現在)  
むかわ町[10戸/約4,300戸])(10:00現在)

・自衛隊災害派遣要請等  
自衛隊

9/6 6:00 胆振総合振興局から第7 師団に要請済み(安平町、厚真町、むかわ町)  
9/6 9:00 石狩振興局から第11 旅団に対し派遣要請済み(江別市) ※9/8 13:00撤収済  
9/6 9:35 日高振興局から第7 師団に対し派遣要請(日高町、平取町)  
9/6 9:00 石狩振興局から第11 旅団に対し派遣要請(札幌市)  
9/6 11:40 空知総合振興局から第11 旅団に対し派遣要請(月形町) ※9/9 16:40撤収済  
9/6 11:40 胆振総合振興局から第11 旅団に対し派遣要請(室蘭市)  
9/6 13:30 胆振総合振興局から第11 旅団に対し派遣要請(伊達市)  
9/6 20:00 石狩振興局から第7 師団に対し派遣要請済(千歳市) ※9/8 16:40撤収済  
9/6 21:30 胆振総合振興局から第7 師団に対し派遣要請(安平町)  
9/7 0:30 胆振総合振興局から第7 師団に対し派遣要請済み(室蘭市、登別市)  
9/7 6:00 根室振興局から第5 旅団に対し派遣要請(羅臼町) ※9/7 15:30撤収済  
9/7 10:30 十勝総合振興局から第5 旅団に対し派遣要請(帯広市) ※9/8 3:25撤収済  
9/7 12:00 空知総合振興局から第11 旅団に対し派遣要請(滝川市) ※9/8 18:00撤収済

緊急消防援助隊

9/6 6:10 道から消防庁に派遣要請 ※9/10 14:00撤収済

・災害対策本部等の設置(北海道)

災害対策本部 9月6日 3:09～