

# TEC—FORCE の活動状況 <9月15日(土)>

【活動場所】 厚真町

【活動内容】 土砂撤去、被災状況調査



幌内橋河道崩積土撤去作業  
(厚真川) 上流側 (北海道開発局)



ウクル川調査 (厚真町) (中部地整)

# 東北地方整備局TEC—FORCE の活動状況（砂防） <9月15(土)>

【活動場所】 苫小牧市、厚真町

【活動内容】 被災状況調査



現地調査事前打合せ状況



住民から被害情報確認状況



現地確認状況



被害箇所計測状況

# 東北地方整備局TEC-FORCE の活動状況（砂防） <9月15日（土）>

【活動場所】 苫小牧市、厚真町

【活動内容】 被災状況調査



調査内容打合せ(苫小牧河川事務所)



被災状況調査



被害状況について地元の方に聞き取り



札幌開発建設部との打合せ状況

# 東北地方整備局TEC—FORCE の活動状況（道路） <9月15日（土）>

【活動場所】 苫小牧市、安平町

【活動内容】 橋梁点検、被災状況調査



現地出発前打合せ(苫東中央管理ST)



橋梁点検実施状況(青葉橋)



橋梁点検実施状況(御園第2橋)



橋梁点検後、内業作業

# 東北地方整備局TEC—FORCE の活動状況（道路） <9月15日（土）>

【活動場所】 苫小牧市、安平町

【活動内容】 橋梁点検、被災状況調査



点検箇所打合せ(苫東中央管理ST)



橋梁点検実施状況(美園橋)



橋梁点検実施状況(美園第3号橋)



被災状況調査報告書取りまとめ状況