

鶴川水系 鶴川 災害復旧工事の進ちょく状況



鶴川水系 鶴川 災害復旧工事の進ちょく状況

◆被災概要

- 箇所名：むかわ町汐見地先 KP0.6
- 被災概要：河岸侵食 L=97m

◆復旧工事

- 工事名：鶴川左岸むかわ町汐見地先災害復旧工事
- 請負業者：（株）武田組

被災時

平成28年8月24日

上流より



着手前

下流より



仮設工

平成29年4月28日現在



盛土工

平成29年5月31日現在




シート張工

平成29年6月5日現在



護岸工

平成29年6月30日現在



凡例 ➤着手前 ➤施工中 ➤完了済み

工事の進ちょく状況

仮設工(仮締切)

シート張工

盛土工

護岸工

後片付け等