

昭和56年8月の出水状況（2）

昭和56年8月の出水状況



幌平橋（当時）



幌平橋（当時）



南19条橋～南22条橋の堆砂状況

当時の幌平橋（平成7年に現在の幌平橋に掛け替え）では、橋桁の近くまで水位が上がったため一時的に通行止めになりました。

下の写真でわかるように、水位が低下した後には部分的に上流から運ばれてきた大量の土砂が低水路を埋め尽くしていました。