

令和6年度(春) 河川、ダム、砂防施設の安全利用点検の実施結果について

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
札幌河川事務所	石狩川	左岸KP1.9～2.0 堤防、高水敷、管理用通路	4月8日	残雪のため点検不可(後日実施予定)
札幌河川事務所	石狩川	左岸KP5.6～8.5 堤防、低水路護岸、高水敷、管理用通路、船着場	4月8日	残雪のため点検不可(後日実施予定)
札幌河川事務所	茨戸川	左岸KP7.6～8.8 低水路護岸、管理用通路	4月8日	残雪のため点検不可(後日実施予定)
札幌河川事務所	茨戸川	右岸KP11.5～12.8 堤防、低水路護岸、管理用通路	4月8日	残雪のため点検不可(後日実施予定)
札幌河川事務所	創成川	左岸KP0.0～4.7 堤防、低水路護岸、高水敷、管理用通路、船着場	4月8日	残雪のため点検不可(後日実施予定)
札幌河川事務所	豊平川	右岸KP6.0～21.0 堤防、低水路護岸、高水敷、管理用通路	4月5日	残雪のため点検不可(後日実施予定)
札幌河川事務所	豊平川	左岸KP6.2～21.0 堤防、低水路護岸、高水敷、管理用通路	4月4日	残雪のため点検不可(後日実施予定)
札幌河川事務所	月寒川	左岸KP0.0～6.4 右岸KP0.0～6.4 堤防、管理用通路	4月5日	異常なし
札幌河川事務所	望月寒川	左岸KP0.0～3.8 右岸KP0.0～3.8 堤防、管理用通路	4月5日	異常なし
札幌河川事務所	南の沢川	南の沢川遊砂地 横工、護岸・護床、付帯構造物、その他	4月4日	異常なし

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
札幌河川事務所	オカバルシ川	9号落差工～12号落差工 横工・護岸・護床、付帯構造物、 その他	4月4日	異常なし
岩見沢河川事務所	石狩川（旧川）	しのつ湖 低水路護岸・管理用通路・浮き 栈橋・手摺り	4月9日	残雪のため点検不可（後日実施予定）
岩見沢河川事務所	石狩川	桜づつみ（新篠津村） 管理用通路・東屋・ベンチ	4月9日	残雪のため点検不可（後日実施予定）
岩見沢河川事務所	石狩川（旧川）	月形皆楽公園 護岸・通路・ベンチ・手摺 り・階段・東屋・ポート発着 場・トイレ	4月9日	残雪のため点検不可（後日実施予定）
岩見沢河川事務所	旧美唄川	水辺の楽校（岩見沢市北村） 高水敷・手摺り	4月9日	残雪のため点検不可（後日実施予定）
岩見沢河川事務所	旧美唄川	桜づつみ（岩見沢市北村） 東屋・ベンチ・階段	4月9日	残雪のため点検不可（後日実施予定）
岩見沢河川事務所	幾春別川	パークゴルフ場（三笠市） 防護柵・親水護岸・高水敷	4月9日	残雪のため点検不可（後日実施予定）
岩見沢河川事務所	幾春別川	桜づつみ（三笠市） 東屋・ベンチ	4月9日	残雪のため点検不可（後日実施予定）
岩見沢河川事務所	幾春別川	錦橋サイクリングロード（三 笠市） 防護柵・通路・階段・看板・ トンネル・覆道・落石防護柵	4月9日	残雪のため点検不可（後日実施予定）
空知川河川事務所	空知川	左岸KP26.3～26.4 水辺の学校（赤平市） 高水敷、管理用通路、船着場	4月15日	異常なし

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
空知川河川事務所	空知川	左岸KP21.5～21.6 空知川露頭炭付近(赤平市) 管理用通路	4月15日	異常なし
空知川河川事務所	空知川	右岸KP16.3～17.2 西文京緑地公園付近(赤平市) 堤防、高水敷、管理用通路	4月15日	異常なし
空知川河川事務所	空知川	左岸KP17.5～18.4 中央河岸花壇広場付近(赤平市) 堤防、低水路護岸、高水敷、管理用通路	4月15日	異常なし
空知川河川事務所	空知川	右岸KP68.2～70.2 空知川河川運動公園付近(富良野市) 堤防、低水路護岸、高水敷、管理用通路	4月15日	異常なし
空知川河川事務所	空知川	左岸KP90.7 水辺の学校(南富良野町) 高水敷、船着場	4月15日	異常なし
江別河川事務所	石狩川	左岸KP24.5～25.5 野球場等(江別市) 高水敷、管理用道路	4月10日	ベンチが1基破損しており、管理者が設置した使用禁止テープに緩み・剥がれがあったため、管理者に連絡し、修繕されるまで使用禁止表示を行うよう要請した。
江別河川事務所	石狩川	左岸KP24.0 船着場	4月10日	異常なし
江別河川事務所	夕張川	左右岸KP9.0 清幌床止 堤防、低水路護岸、高水敷、管理用通路	4月10日	転落防止柵の損傷 支障箇所周辺の立入禁止措置を行っている。

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
江別河川事務所	夕張川	右岸KP17.5～17.75 階段護岸 低水路護岸、管理用通路	4月10日	異常なし
江別河川事務所	夕張川	左岸KP15.0 栗沢頭首工魚道 構造物	4月10日	異常なし
江別河川事務所	千歳川	右岸KP0.8 江別河川防災ステーション 堤防、船着場	4月10日	異常なし
江別河川事務所	千歳川	左岸KP1.7 つばさ公園(江別市) 堤防	4月10日	転落防止柵の損傷 支障箇所周辺の立入禁止措置を行っている。
江別河川事務所	千歳川	右岸KP2.2 みずき公園(江別市) 堤防	4月10日	異常なし
千歳川河川事務所	千歳川	左右岸KP42.8～44.5 低水路護岸、管理用通路、構造物	4月5日	異常なし
千歳川河川事務所	漁川	左右岸KP8.8～12.0 低水路護岸、管理用通路、水面 等、構造物	4月5日	異常なし
滝川河川事務所	石狩川	左岸KP85～86.5 砂川遊水地 堤防、低水路護岸、管理用通路	4月10日	異常なし
滝川河川事務所	石狩川	左岸KP85.5～86.25 オートスポーツランドスナガワ 堤防、低水路護岸、高水敷、管 理用通路	4月10日	異常なし
滝川河川事務所	石狩川	左岸KP91.75～92.5 滝川航空公園 堤防、低水路護岸、高水敷、管 理用通路	4月11日	異常なし

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
滝川河川事務所	石狩川	右岸KP93～93.5 新十津川パークゴルフ場 堤防、低水路護岸、高水敷、管理用通路	4月10日	異常なし
滝川河川事務所	空知川	右岸KP2.5～3.75 親水護岸(滝川市) 堤防、低水路護岸	4月11日	異常なし
滝川河川事務所	空知川	右岸KP3.1～3.4 交通公園(滝川市) 高水敷、管理用通路	4月11日	異常なし
豊平峡ダム管理支所	豊平川	豊平峡ダム 堤体内(照明設備、通路部、階段部、手摺り、昇降設備、非常通行設備)、堤体天端(高欄、照明設備、路面、進入防止柵)、管理用道路(安全施設、車両進入防止柵、法面、路肩、落石防止柵)、貯水池の湖岸、管理用歩道(安全柵、法面、路肩、落石防止柵)、警報・観測施設、建物(管理所、資料館)、進入防止柵	4月11日	転落防止木柵損傷・堤頂高欄の浮き上がり・冷水トンネル頂部からの漏水を確認した。 (いずれも4月下旬までに補修予定)
定山溪ダム管理支所	小樽内川	定山溪ダム 堤体内(照明設備、通路部、階段部、手摺り、昇降設備、非常通行設備)	4月10日	異常なし
定山溪ダム管理支所	小樽内川	定山溪ダム 堤体天端、展望広場、管理用道路、管理用歩道、下流園地、建物、駐車場		残雪のため点検不可(後日実施予定)

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
桂沢ダム管理支所	幾春別川	新桂沢ダム 照明設備、右岸展望広場、手摺り、駐車場	4月12日	異常なし 下流展望広場については、一般開放していないため点検を実施していない。
滝里ダム管理支所	空知川	滝里ダム 金満地区公園周辺(車両進入防止柵、法面、路肩)、尻岸馬内川魚道周辺(親水施設、法面、路肩)、ラベンダーの森ゴルフ場周辺(安全施設、車両進入防止柵)、滝里ダム防災施設内、滝里ダム防災施設周辺親水公園(親水護岸)、空知大滝公園(休憩施設、手摺り、走行の支障、安全施設、法面・路肩)、駐車場(事務所近辺、安全柵、車止め、法面、落石防止柵、交通安全施設)、堤体内(照明設備、通路部、階段部、手摺り、昇降設備、非常通報設備)、天端(高欄、照明設備、路面、進入防止柵)、展望広場(安全柵、法面、落石防止柵)、進入防止柵(下流公園)	4月11日及び4月19日(空知大滝公園 安全施設、法面・路肩)	異常なし
金山ダム管理支所	空知川	金山ダム 堤体内(照明設備、通路部、階段部、手摺り、昇降設備、非常通行設備)	4月17日	異常なし
金山ダム管理支所	空知川	金山ダム 天端、展望広場、山村広場、エジンバラの森、キャンプ場、ダム堤体下流公園		残雪のため点検不可(雪解け後5月頃実施予定)

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
漁川ダム管理支所	漁川	漁川ダム 堤体内(照明設備、通路部、階段部、手摺り、昇降設備、非常通行設備)、天端(高欄、照明設備、路面、進入防止柵)、展望広場(安全柵、法面、落石防止柵)、管理用道路(安全施設、車両進入防止柵、法面、路肩、落石防止柵)、貯水池の湖岸、駐車場(安全柵、車止め、法面、落石防止柵、交通安全施設)、管理用歩道(安全柵)、警報・観測施設、建物(管理所)、休憩施設、進入防止柵、サイン	4月9日	異常なし
夕張川ダム 総合管理事務所	夕張川	夕張シューパロダム 堤体内(照明設備、通路部、階段部、手摺り、昇降設備、非常通行設備)、天端(高欄、照明設備、路面、進入防止柵)、管理用道路(安全施設、進入防止柵、法面)、駐車場(安全柵、車止め、法面、交通安全施設)、建物(管理所)、進入防止柵	4月11日	異常なし

点検実施結果に関する問合せ先	札幌開発建設部公物管理企画課	011-611-0328
----------------	----------------	--------------

河川等の安全利用点検 改善措置実施予定(済)箇所状況写真



○撮影場所：石狩川左岸KP25.0付近 野球場

○写真説明：破損したベンチに設置された使用禁止テープに緩み・剥がれがあったため、管理者に連絡し、修繕されるまで使用禁止表示を改めて行うよう要請した。



○撮影場所：夕張川KP9.0付近 清幌床止

○写真説明：侵入防止ゲートによる立入禁止措置

河川等の安全利用点検 改善措置実施予定(済)箇所状況写真



○撮影場所：千歳川左岸KP1.7付近 つばさ公園

○写真説明：転落防止柵の損傷のため、トラロープによる立入禁止措置

河川等の安全利用点検 改善措置実施予定(済)箇所状況写真



○撮影場所：豊平峡ダム 湖岸周辺
○写真説明：転落防止柵(木柵)ぐらつき(4月下旬 補修予定)



○撮影場所：豊平峡ダム 堤頂
○写真説明：高欄浮き上がり状況(4月下旬 補修予定)

河川等の安全利用点検 改善措置実施予定(済)箇所状況写真



○撮影場所：豊平峡ダム 冷水トンネル

○写真説明：覆工からの漏水状況(4月下旬 補修予定)