

令和8年度(春) 河川、ダム、砂防施設の安全利用点検の実施結果について

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
札幌河川事務所	石狩川	左岸KP1.9～2.0 堤防、高水敷、管理用通路	4月22日	異常なし
札幌河川事務所	石狩川	左岸KP5.6～8.5 堤防、低水路護岸、高水敷、管理用通路、船着場	4月22日	異常なし
札幌河川事務所	茨戸川	左岸KP7.6～8.8 低水路護岸、管理用通路	4月22日	異常なし
札幌河川事務所	茨戸川	右岸KP11.5～12.8 堤防、低水路護岸、管理用通路	4月22日	異常なし
札幌河川事務所	創成川	左岸KP0.0～4.7 堤防、低水路護岸、高水敷、管理用通路、船着場	4月22日	転落防止柵損傷のため、危険表示テープにて注意喚起を行った。 (5月末までに補修予定)
札幌河川事務所	豊平川	右岸KP6.0～21.0 堤防、低水路護岸、高水敷、管理用通路	4月24日	転落防止柵損傷のため、危険表示テープにて注意喚起を行った。 (5月末までに補修予定)
札幌河川事務所	豊平川	左岸KP6.2～21.0 堤防、低水路護岸、高水敷、管理用通路	4月23日	階段護岸の損傷のため、コーン等で注意喚起を行った。 (5月末までに補修予定)
札幌河川事務所	月寒川	左岸KP0.0～4.6 右岸KP0.0～4.6 堤防、管理用通路	4月21日	平坂ブロックの浮き上がりのため、コーン等による注意喚起を行った。 (5月末までに補修予定)
札幌河川事務所	望月寒川	左岸KP0.0～3.8 右岸KP0.0～3.8 堤防、管理用通路	4月21日	平坂ブロックの浮き上がりのため、コーン等による注意喚起を行った。 (5月末までに補修予定)
札幌河川事務所	南の沢川	南の沢遊砂地 横工、護岸・護床、付帯構造物、その他	4月27日	異常なし
札幌河川事務所	オカバルシ川	9号落差工～12号落差工 横工、護岸・護床、付帯構造物、その他	4月27日	異常なし

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
岩見沢河川事務所	石狩川（旧川）	しのつ湖 低水路護岸・管理用通路 ・浮き棧橋・手摺り	4月15日	異常なし
岩見沢河川事務所	石狩川	桜づつみ（新篠津村） 管理用通路・東屋・ベンチ	4月15日	異常なし
岩見沢河川事務所	石狩川（旧川）	月形皆楽公園 護岸・通路・ベンチ・手摺り・ 階段・東屋・ボート発着場・ トイレ	4月15日	異常なし
岩見沢河川事務所	旧美唄川	水辺の楽校（岩見沢市北村） 高水敷・手摺り	4月15日	異常なし
岩見沢河川事務所	旧美唄川	桜づつみ（岩見沢市北村） 東屋・ベンチ・階段	4月15日	異常なし
岩見沢河川事務所	幾春別川	パークゴルフ場（三笠市） 防護柵・親水護岸・高水敷	4月15日	異常なし
岩見沢河川事務所	幾春別川	桜づつみ（三笠市） 東屋・ベンチ	4月15日	異常なし
岩見沢河川事務所	幾春別川	錦橋サイクリングロード（三笠市） 防護柵・通路・階段・看板・ トンネル・覆道・落石防護柵	4月15日	異常なし
管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
空知川河川事務所	空知川	水辺の楽校（赤平市） 親水施設	4月13日	異常なし
空知川河川事務所	空知川	空知川露頭炭付近（赤平市） 管理用通路等	4月13日	異常なし
空知川河川事務所	空知川	西文京緑地公園付近（赤平市） 堤防等	4月13日	異常なし
空知川河川事務所	空知川	中央河岸花壇広場付近（赤平市） 堤防等	4月13日	異常なし
空知川河川事務所	空知川	空知川河川運動公園付近（富良野市） 堤防等	4月13日	異常なし
空知川河川事務所	空知川	水辺の楽校（南富良野町） 親水施設	4月13日	異常なし
千歳川河川事務所	漁川	管理用通路、親水施設等	4月9日	異常なし
千歳川河川事務所	千歳川	管理用通路、親水施設等	4月9日	異常なし

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
江別河川事務所	石狩川	野球場等 (江別市)	4月15日	点検結果:異常なし
江別河川事務所	石狩川	船着き場	4月15日	点検結果:異常なし
江別河川事務所	千歳川	船着き場 (防災ステーション)	4月15日	点検結果:異常なし
江別河川事務所	千歳川	みずき公園 (江別市)	4月15日	点検結果:異常なし
江別河川事務所	夕張川	清幌床止	4月15日	点検結果:異常なし
江別河川事務所	夕張川	階段護岸	4月15日	点検結果:異常なし
江別河川事務所	夕張川	栗沢頭首工魚道	4月15日	点検結果:異常なし
江別河川事務所	千歳川	つばさ公園 (江別市)	4月15日	点検結果:一部損傷(写真⑦つばさ公園) 転落防止柵損傷のため周辺の立ち入り禁止措置を行っている。(対策済)
管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
滝川河川事務所	石狩川	砂川遊水地 ・堤防 ・低水路護岸 ・階段護岸 ・管理用道路	4月21日	低水路護岸(親水護岸)のロープ外れを確認。計画課に事象を伝え維持業者にロープ接続を依頼し、4月24日にロープを補修し、接続完了した。その他異常なし。
滝川河川事務所	石狩川	オートスポーツランドスナガワ ・ジムカーナコース	4月21日	異常なし。
滝川河川事務所	石狩川	滝川航空公園 ・堤防 ・親水護岸 ・階段護岸 ・管理用道路	4月21日	異常なし。
滝川河川事務所	石狩川	新十津川パークゴルフ場(新十津川町) ・堤防 ・親水護岸 ・階段護岸	4月21日	異常なし。
滝川河川事務所	空知川	親水護岸(滝川市) ・親水護岸 ・階段護岸	4月21日	異常なし。
滝川河川事務所	空知川	交通公園 ・堤防 ・階段護岸 ・管理用道路	4月21日	管理用通路に陥没を確認。(占用箇所外のため)滝川河川事務所の計画課に対応を依頼し、4月30日に陥没箇所の復旧工事が完了した。その他異常なし。

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
豊平峡ダム管理支所	豊平川	高欄豊平峡ダム堤体天端・・・高欄、路面、堤体進入防止柵 管理用道路・・・路面、車両進入防止柵、法面・路肩、安全施設 建物・・・資料室外観、内観	4月13日	・転落防止木柵の損傷 ・堤頂高欄浮き上がり (維持工事で補修予定)
豊平峡ダム統合管理 事務所定山溪ダム管理 支所	小樽内川	ダム堤体内(照明設備、手摺、昇降設備、 非常通行設備)	4月14日	異常なし
新桂沢ダム管理支所	幾春別川 (新桂沢ダム)	ダム天端道路	4月15日	異常なし
新桂沢ダム管理支所	幾春別川 (新桂沢ダム)	左岸展望広場	4月18日	異常なし
空知川河川事務所 滝里ダム管理支所	空知川	ダム堤体内	4月15日	異常なし
空知川河川事務所 滝里ダム管理支所	空知川	ダム堤体天端	4月15日	異常なし
空知川河川事務所 滝里ダム管理支所	空知川	ダム展望広場	4月15日	異常なし
空知川河川事務所 滝里ダム管理支所	空知川	ダム下流公園	4月15日	異常なし
空知川河川事務所 滝里ダム管理支所	空知川	ダム管理用道路	4月15日	異常なし
空知川河川事務所 滝里ダム管理支所	空知川	事務所周辺駐車場	4月15日	異常なし
空知川河川事務所 滝里ダム管理支所	空知川	金満緑地公園	4月15日	異常なし
空知川河川事務所 滝里ダム管理支所	空知川	空知川ラベンダーの森ゴルフコース	4月15日	異常なし
空知川河川事務所 滝里ダム管理支所	空知川	滝里ダム防災施設周辺	4月15日	異常なし
空知川河川事務所 滝里ダム管理支所	空知川	尻岸馬内川魚道周辺	4月15日	異常なし
空知川河川事務所 滝里ダム管理支所	空知川	空知大滝公園	4月15日	異常なし

管理事務所名	河川名	点検箇所	点検月日	点検結果及び対策
空知川河川事務所 金山ダム管理支所	空知川	ダム堤体内 照明設備、通路・階段、手摺り、昇降 設備、非常通行設備	4月17日	異常なし
空知川河川事務所 金山ダム管理支所	空知川	ダム堤体下流広場 車両進入防止柵	4月18日	異常なし
空知川河川事務所 金山ダム管理支所	空知川	ダム堤体天端 高欄、照明設備、路面	4月19日	異常なし
漁川ダム管理支所	漁川	漁川ダム 堤体、天端、展望広場、管理用道路、貯 水池湖岸、駐車場、警報・観測施設、建 物、下流広場	4月10日	異常なし
夕張川ダム総合 管理事務所	夕張川	ダム堤体 ・照明施設 ・通路部 ・手摺り ・堤体天端 ダム周辺施設 ・管理用道路 ・駐車場 ・侵入防止柵	4月15日	異常なし

点検実施結果に関する問合せ先	札幌開発建設部公物管理企画課	011-611-0328
----------------	----------------	--------------

河川等の安全利用点検 改善措置実施予定(済)箇所状況写真



○撮影場所：望月寒川左岸KP1.8付近
○写真説明：平板ブロック浮き上がり



○撮影場所：望月寒川左岸KP1.8付近
○写真説明：平板ブロック浮き上がり

河川等の安全利用点検 改善措置実施予定(済)箇所状況写真



○撮影場所 : 創成川左岸KP0.3付近
○写真説明 : 柵の損傷



○撮影場所 : 創成川左岸KP0.3付近
○写真説明 : 柵の損傷

河川等の安全利用点検 改善措置実施予定(済)箇所状況写真



○撮影場所 : 豊平川左岸KP16.7付近
○写真説明 : 階段護岸の損傷



○撮影場所 : 豊平川左岸KP16.7付近
○写真説明 : 階段護岸の損傷

河川等の安全利用点検 改善措置実施予定(済)箇所状況写真



○撮影場所 : 豊平川左岸KP15.4付近

○写真説明 : 階段護岸の損傷



○撮影場所 : 豊平川左岸KP15.4付近

○写真説明 : 階段護岸の損傷

河川等の安全利用点検 改善措置実施予定(済)箇所状況写真



○撮影場所 : 豊平川右岸KP14.7付近
○写真説明 : 柵の損傷



○撮影場所 : 豊平川右岸KP14.7付近
○写真説明 : 柵の損傷

河川等の安全利用点検 改善措置実施予定(済)箇所状況写真



○撮影場所 : 豊平川右岸KP16.1付近
○写真説明 : 柵の損傷



○撮影場所 : 豊平川右岸KP16.1付近
○写真説明 : 柵の損傷

河川等の安全利用点検 改善措置実施予定(済)箇所状況写真



○撮影場所 : 月寒川右岸KP2.1
○写真説明 : 平板ブロック浮き上がり



○撮影場所 : 月寒川右岸KP2.1
○写真説明 : 平板ブロック浮き上がり

河川等の安全利用点検 改善措置実施予定(済)箇所状況写真



○撮影場所：つばさ公園（千歳川KP1.7）

○写真説明：単管バリケードにより河川敷地への立ち入りを禁止している。

○撮影場所：

○写真説明：

河川等の安全利用点検 改善措置実施予定(済)箇所状況写真



○撮影場所：交通公園管理用通路(空知川KP3.2付近)


○写真説明：管理用通路に陥没箇所あり



○撮影場所：交通公園管理用通路(空知川KP3.2付近)

○写真説明：4月30日に復旧工事完了済み

河川等の安全利用点検 改善措置実施予定(済)箇所状況写真



○撮影場所：砂川遊水地低水路護岸(石狩川KP85.5付近)

○写真説明：親水護岸のロープが外れている



○撮影場所：砂川遊水地低水路護岸(石狩川KP85.5付近)

○写真説明：4月24日にロープを補修し接続完了

河川等の安全利用点検 改善措置実施予定(済)箇所状況写真



- 撮影場所：豊平峡ダム堤頂
- 写真説明：堤頂高欄浮き上がり(維持工事で補修予定)



- 撮影場所：豊平峡ダム堤体上流左岸
- 写真説明：転落防止木柵の損傷(維持工事で補修予定)