

令和6年7月23日から24日にかけての大雨による 浸水被害の概要(雨竜川)

※本速報に記載されている数値や図表は令和6年7月31日現在の速報値であり、
今後、変更となる可能性があります。


国土交通省 北海道開発局

札幌開発建設部

令和6年7月31日

- ### 出水概要
- 7月23日から24日にかけて雨竜川流域では、流域平均112mmの降雨がありました。
 - 札幌開発建設部が管理する河川では、雨竜川の多度志水位観測所において「氾濫危険水位」を超え、令和5年洪水と同規模の高い水位を記録しました。また、下流の雨竜橋観測所でも「氾濫注意水位」を超える出水となりましたが、現在は基準水位を超過している観測所はありません。
 - このため、当部が管理する雨竜川の直轄区間の一部において、浸水面積約20ha(※)の氾濫が発生しました(開発局調べ)。
- ※ 本速報に記載されている数値や図表は令和6年7月31日現在の速報値であり、今後、変更となる可能性があります。

総降水量 (7月23日12時から25日0時)




札幌管区气象台 気象速報より



※河川区域を除く浸水面積であり、浸水範囲についてはP4～7を参照

雨竜川の降雨及び水位の状況




※最高水位のデータは10分間データです。
※本速報に記載されている数値や図表は令和6年7月31日現在の速報値であり、今後、変更となる可能性があります。

○雨竜川の氾濫により、^{ふか がわし}深川市をはじめ^{ちつぶ べつちよう}秩父別町や^{ぬま た ちよう}沼田町、^{ほろ か ない ちよう}幌加内町において、約20ha(※)の浸水被害が発生しました。現時点において家屋の浸水は確認されていません。(開発局調べ)




凡例：浸水箇所 ●

地理院地図



※河川区域を除く浸水面積
※本速報に記載されている数値や図表は令和6年7月31日現在の速報値であり、今後、変更となる可能性があります。



石狩川流域



地理院地図


雨竜川(直轄区間)の浸水被害状況について (2/4)

- 今回の浸水範囲は全体で4ページにまとめており、そのうちの2ページ目です。



雨竜川(直轄区間)の浸水被害状況について (3/4)

- 今回の浸水範囲は全体で4ページにまとめており、そのうちの3ページ目です。



雨竜川(直轄区間)の浸水被害状況について (4/4)

- 今回の浸水範囲は全体で4ページにまとめており、そのうちの4ページ目です。

